

DERCOLO							
n. Scheda	VIGENTE: Categoria d'intervento (CS) o destinazione PRG	VIGENTE: Note e vincoli progettuali	GRADO DI ATTUAZIONE PRG	PROGETTO: Categoria d'intervento variante (CS) o destinazione urbanistica	PROGETTO (CS): Prescrizione Progettuali Scheda	RAFFRONTO VARIANTE (Descrizione modifiche)	NUOVI EDIFICI CS: Descrizione
DER001	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	la categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia"	
DER002	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio totalmente ristrutturato. Sono stati aggiunti due balconi al secondo piano, rifatto il tetto più alto, tinteggiato esternamente. E' stato aggiunto un garage interrato sul lato ovest, individuato però in una nuova scheda edificio (DER002bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	la categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Per il garage interrato rilevato ad ovest, è stata individuata una nuova scheda edificio (DER002bis).	
DER003	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Edificio che con gli edifici di scheda 5-6-4-42 fa parte di un ex convento - affresco sopra il portale. Vincoli: Mantenimento portale e avvolti	l'edificio principale (NB, informazioni fotografiche parziali! Non appare modificato. Rispetto alla cartografica, è stata riscontrata la presenza di una tettoia sul lato Sud.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento portale e avvolti. Non ammessa demolizione totale.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la 'Tipologia Architettonica Storica' è stata modificata in "Bassa Definizione". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "Non ammessa demolizione totale.". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. per la tettoia presente sul lato Sud, è stata identificata come Manufatto Accessorio.	
DER004	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Vedi scheda 3 (edificio che con gli edifici di scheda 5-6-4-42 fa parte di un ex convento). Vincoli: Mantenimento avvolti al Piano Terra	è stata modificata la porta d'ingresso al piano terra in portone di accesso (presumibilmente garage); le pareti esterne sono state tinteggiate. E' stata riscontrata la presenza di una tettoia sul lato nord.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento avvolti al Piano Terra. Non ammessa demolizione totale.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". per la tettoia presente sul lato Nord, è stata identificata come Manufatto Accessorio. Nella scheda edificio, la 'Tipologia Architettonica Storica' è stata modificata in "Bassa Definizione". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "Non ammessa demolizione totale.".	
DER005	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Vedi scheda 3 (edificio che con gli edifici di scheda 5-6-4-42 fa parte di un ex convento). Vincoli particolari: Mantenimento avvolti e ponte accesso.	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento avvolti e ponte accesso. Non ammessa demolizione totale.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la 'Tipologia Architettonica Storica' è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "Non ammessa demolizione totale.".	
DER006	R1 - Restauro	NOTE: Vedi scheda 3 (edificio che con gli edifici di scheda 5-6-4-42 fa parte di un ex convento). Bifora al 2° Piano, Avvolti al Piano Terra Vincoli: Mantenimento bifora e avvolti	aggiunta una tettoia sopra porta di ingresso. E' stata aggiunta una tettoia in cortile sul lato nord..	R1 - Restauro	Mantenimento bifora e avvolti.	Nella scheda edificio, è stato corretto il numero della p.ed. Per la tettoia presente sul lato Nord, è stata identificata come Manufatto Accessorio. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
DER007	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
DER008	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Sono state aggiunte delle tettoie nel cortile sul lato sud, individuate in le nuove schede edificio (DER008bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Per le nuove tettoie sul cortile sul lato sud, sono state individuate in le nuove schede edificio (DER008bis).	
DER009	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: avvolti al piano terra	E' stata riscontrata una tettoia nel cortile sul lato sud.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammessa demolizione totale.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, Tipologia Architettonica Storica modificata in "Bassa Definizione". la nuova tettoia riscontrata sul cortile lato sud, è stata identificata come Manufatto Accessorio. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "Non ammessa demolizione totale."	

DER010	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	L'edificio è stato completato. E' stata aggiunta una tettoia sul lato est, individuata però in una nuova scheda edificio (DER010bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda è stata modificata la spazi di pertinenza in alta qualità. Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. (V110) Per la nuova tettoia aggiunta sul lato est, è stata individuata una nuova scheda edificio (DER010bis).	
DER011	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	
DER012	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	
DER013	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammessa demolizione totale.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "Non ammessa demolizione totale."	
DER014	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
DER015	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	
DER016	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, è stato corretto il numero della p.ed.	
DER017	presenza di incongruenza tra Cartografia: (R3 - Ristrutturazione) e Scheda: (R4 - Demolizione)	nd	Sono stati riscontrati una edificio sul lato ovest e una tettoia sul lato est, individuata però in nuove schede edifici (DER017bis, DER017ter).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	E' stata corretta l'incongruenza della previsione diversa tra cartografia e scheda. La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Per la edificio e la tettoia riscontrate sui lati Ovest e Est, sono state individuate come nuove schede edificio (DER017bis, DER017ter).	
DER018	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	è stata completata la costruzione dell'edificio.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
DER019	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: rampa lato sud. Vincoli: mantenimento rampa	Edificio ristrutturato. (Rifatto il tetto, aumentata pendenza di abbaino, eliminati marca piano, pareti esterne tinteggiate)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: non si applica art. 105. Mantenimento rampa.	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato", spazi di pertinanza modificati in "media qualità". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
DER020	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: affresco su parete Sud, avvolti al piano terra. Vincoli: mantenimento affresco e avvolti	E' stata riscontrata una tettoia sul lato nord.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento affresco e avvolti.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione". Per la tettoia sul lato nord, è stata identificata come Manufatto Accessorio. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
DER021	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: degrado elevato al piano terra	Edificio risanato. (Eliminato poggolo al primo piano sul prospetto ovest, eliminato porta del garage sul prospetto ovest, aggiunta gli scuri alle finestre, rifatto e alzatto il tetto, aumento delle finestre al terzo piano, pareti esterne rasate e tinteggiate)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "elevato" a "nullo", spazi di pertinanza modificati in media qualità. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
DER022	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificati in "Bassa". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	
DER023	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato. E' stata riscontrata una tettoia sul lato sud, individuata però in una nuova scheda edificio (DER023bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "medio" a "nullo". Per la tettoia sul lato sud, è stata individuata in una nuova scheda edificio (DER023bis)	

DER024	R4 - Demolizione	nd	Edificio ristrutturato. Sono stati riscontrati una edficio in nord, due tettoie sul lato est in cortile, individuata però in nuove schede edificio (DER024bis. DER024ter)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "medio" a "nullo". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Per la edificio in nord e due tettoie sul lato est in cortile, sono state individuate in nuove schede edificio (DER024bis. DER024ter).	
DER025	R1 - Restauro	NOTE: Portale, recentemente restaurata Vincoli: Mantenimento tutto	degradato in fra tempo.	R1 - Restauro	Mantenimento portale	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "nullo" a "medio". Nelle note, si riscontrata che la chiesa è stata restaurata recentemente (prima dell'anno 1996), ma in realtà mostra ormai segni di degrado. Da cui, è stralcia la nota progettuale della scheda precedente. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
DER026	R4 - Demolizione	nd	E' stata riscontrata una tettoia sul lato nord-ovest, individuata però in una nuova scheda edificio (DER026bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia" Per la tettoia sul lato nord-ovest, è stata individuata in una nuova scheda edificio (DER026bis).	
DER027	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	
DER028	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	
DER029	demolito	NOTE: edificio demolito	nd	nd	edificio demolito	Edificio demolito prima ancora della redazione della scheda del PRG Vigente. Da cui, si stralcia la scheda edificio della scheda di variante.	
DER030	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio risanato. (Fatto una terrazzo nicchia in secondo piano prospetto di ovest, pareti esterne tinteggiate, rifatto il tetto)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da medio a nullo. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
DER031	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: finestre nel sottotetto	Edificio totalmente risanato. rifatto il tetto, ringhiera di scala e poggolo al primo piano rifatto in legno, pareti esterne rasate e tinteggiate	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da elevato a nullo, Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
DER032	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: pietre alle finestre Vincoli: mantenimento pietre	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105 Mantenimento pietre.	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105."	
DER033	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio risanato (alzato e rifatto il tetto, allungata la finestra di abbaino nel prospetto ovest-nord, aggiunto zoccolo, aggiunti gli scuri a finestra al piano terra, pareti esterne tinteggiate) E' stata riscontrata una terrazza sul lato sud-est.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architetonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificati in "Bassa", Il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo. Per la terrazza sul lato sud-est, è stata ridisegnata con edificio principale.	
DER034	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: portale lato Est. Vincoli: mantenimento portale	Edificio ristrutturato. (pareti esterne rasate e tinteggiate, rifatto il tetto, eliminato porta in legno invece aggiunta di una porta in metallo e vetro)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: non si applica art. 105 Mantenimento portale.	Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da medio a nullo, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
DER035	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato. E' stata riscontrata una tettoia sul lato sud-est, individuata però in una nuova scheda edificio (DER035bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110). Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da medio a nullo, Per la tettoia sul lato sud-est, è stata individuata in una nuova scheda edificio (DER035bis).	
DER036	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: rampa di accesso - avvolti - abbaino. Vincoli: mantenimento elementi descritti	Edificio risanato. (Tetto rialzato e rifatto, abbaino allungato nel prospetto ovest-nord, aggiunta di zoccoli, pareti esterne rasate e tinteggiate, eliminate gli scuri delle finestre)	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento elementi descritti	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architetonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "medio" a "nullo". Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	

DER037	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	è stata completata la costruzione dell'edificio.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed.	
DER038	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato.(Sono stati completati i poggioli cementati del primo e del secondo piano. Pareti esterne tinteggiate)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
DER039	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio è nuovo.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110). Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo", è stata aggiunta la p.ed corretta.	
DER040	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	Edificio ristrutturato. (Eliminate 3 finestre in prospetto nord, ridotte pendenza e rifatto il tetto, aggiunto un abbaino semicircolare in prospetto Nord)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	
DER041	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110). Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed.	
DER042	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Vedi scheda 3 (edificio che con gli edifici di scheda 5-6-4-42 fa parte di un ex convento). Vincoli particolari: Mantenimento elementi tipici	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento elementi tipici. Non ammessa demolizione totale.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "Non ammessa demolizione totale".	
DER043	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: rampa di accesso lato ovest Vincoli: Mantenimento rampa	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento rampa	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110). Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
DER044	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Sono state riscontrate tre tettoie negli spazi di pertinenza.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, e la tipologia funzionale modificata da "Stalle" a "Altro (legnaia/deposito)". Per le tre tettoie negli spazi di pertinenza, sono state identificate come Manufatto Accessorio.	
DER045	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	E' stata riscontrata una terrazza sul lato sud-est.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia" Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed. Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Per la terrazza riscontrata sul lato sud-est, è stata ridisegnata con edificio principale.	
DER046	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio totalmente ristrutturato. (Sono stati aggiunti due poggioli al secondo piano sul lato sud. Rifatto il tetto, pareti esterne rasate e tinteggiate)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed., Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "medio" a "nullo".	
DER047	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato (Pareti esterne rasate e tinteggiate)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
DER048	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	è stata completata la costruzione dell'edificio.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "elevato" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato".	
DER049	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturata (pareti esterne ritinteggiate). E' stata riscontrata una terrazza sul lato est e una box deposito sul lato sud nella spazi di pertinenza, individuata però in nuove schede edifici (DER049bis, DER049ter)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia" Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Per la terrazza sul lato est e una box deposito sul lato sud, sono state individuate in nuove schede edificio (DER049bis, DER049ter).	
DER050	Incongruenza tra Cartografia: R1 - Restauro, e Scheda: R4 - Demolizione	nd	Cabina ristrutturata.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia" E' stata corretta l'incongruenza della previsione diversa tra cartografia e scheda. Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "medio" a "nullo".	
DER051	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	E' stata riscontrata una terrazza sul lato sud-est.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Per la terrazza sul lato sud-est, è stata ridisegnata con edificio principale (V110).	
DER052	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	

DER053	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	E' stata riscontrata una tettoia sul lato nord, individuata però in una nuova scheda edificio (DER053bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia" Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed. Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Per la tettoia sul lato nord, è stata individuata in una nuova scheda edificio (DER053bis).	
DER054	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturata. (Alzato e rifatto il tetto, aggiunto un balcone al secondo piano, pareti esterne tinteggiate) E' stata riscontrata una garage coperto sul lato Nord-est, individuata però in una nuova scheda edificio (DER054bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Per il garage coperto sul lato Nord-est, è stata individuata però in una nuova scheda edificio (DER054bis).	
DER002BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	un garage murata e interrata con due porte d'ingresso, adiacente a DER002
DER008BIS	non presente	nd	nd	R6 - Demolizione	nd	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R6.	si tratta di una copertura in lamiera sostenuto da travi in legno all'ingresso sud dell'edificio DER008.
DER010BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è una struttura in legno con falda in tegole inclinata e attaccato al edificio DER10.
DER017BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un edificio in muratura con grande porta d'ingresso, il edificio terrazzato sul lato ovest di DER017.
DER017TER	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	si tratta di una tettoia che ha manto di copertura in tegole di cotto e pareti in legno.
DER023BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una tettoia di copertura in tegole di cotto sostenuto da pilastri in legno, all'ingresso sud di DER023
DER024BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Sono due garage in muratura, una con terrazza e portone, e l'altra con falda inclinata.
DER024TER	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Sono tre tettoie, due con tetto in lamiera e uno con copertura in tegole di cotto sul lato est di DER024
DER026BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	si tratta di una tettoia con copertura in tegole di cotto e pareti in legno.
DER035BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di un tettoia inclinato sostenuto da pilastri in legno e attaccato al edificio DER035.
DER049BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un garage murato con porta d'ingresso, ha un terrazzo sovrastante.
DER049TER	non presente	nd	nd	R6 - Demolizione	nd	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R6.	E' una box di deposito in legno e copertura di tettoia in tegole di cotto, sul lato sud nella spazi di pertinenza di DER049.
DER053BIS	non presente	nd	nd	R6 - Demolizione	nd	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R6.	è una struttura con tettoia in lamiera
DER054BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	È un deposito che ha copertura di tettoia in tegole di cotto con pannelli solari in falda.