

LOVER							
n. Scheda	VIGENTE: Categoria d'intervento (CS) o destinazione PRG	VIGENTE: Note e vincoli progettuali	GRADO DI ATTUAZIONE PRG	PROGETTO: Categoria d'intervento variante (CS) o destinazione urbanistica	PROGETTO (CS): Prescrizione Progettuali Scheda	RAFFRONTO VARIANTE (Descrizione modifiche)	NUOVI EDIFICI CS: Descrizione
LOV001	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato. E' stata riscontrata la terrazza in cortile sul lato Nord, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV001bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110). Per la terrazza in cortile sul lato Nord, è stata individuata in una nuova scheda edificio (LOV001bis).	
LOV002	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Superfetazione a nord	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nelle note, si riscontra come la superfettazione presente a nord, sia di fatto stata ormai integrata nell'edificio. Da cui, si stralcia la nota progettuale della scheda precedente.	
LOV003	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	E' stata riscontrata una tettoia in cortile sul lato Ovest, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV003bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. (V110)	
LOV004	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Cortile accesso di rilievo Vincoli: Mantenimento accesso	L'edificio è stato completato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento accesso	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
LOV005	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	
LOV006	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", è stata corretta il numero della p.ed.	
LOV007	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: In costruzione Gestuito di recente il lato est , avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nelle note, si riscontrata che il lato est è di nuova costruzione, ma in realtà è ancora in fase di costruzione e non completato. Di cui, la nota di progetto nella scheda precedente viene mantenuta come "in costruzione".	
LOV008	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Ricostruita anni 30 su edificio antico	Edificio ristrutturato lungo tempo fa.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
LOV009	R1 - Restauro	NOTE: Presenza di affreschi interni ed esterni, (ex chiesa) - Archi e avvolti Vincoli: Mantenimento totale	Edificio restaurato.	R1 - Restauro	Mantenimento totale	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110). Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
LOV010	Cartografia: R1 - Restauro NOTA: manca la prima pagina della scheda edificio vigente	NOTE: Avvolti al piano terra portale e pietre. Vincoli: Mantenimento pietre	E' stata riscontrata una tettoia sul lato Sud, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV010bis).	R1 - Restauro	Mantenimento pietre	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato", la tipologia funzionale è stata modificata da "Altro (ex-canonica)" a "Edificio prevalentemente residenziale (supermercato piano terra)". Per la tettoia sul lato Sud, è stata ridisegnata con l'edificio principale. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
LOV011	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	

LOV012	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio totalmente ristrutturato. E' stata riscontrata un ponte d'ingresso sul lato Ovest, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV012bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo", la tipologia funzionale è stata modificata da "Edificio Produttivo (Magazzino)" a "Edificio prevalentemente residenziale". Per la ponte d'ingresso sul lato Ovest, è stata ridisegnata con l'edificio principale.	
LOV013	R1 - Restauro	NOTE: Volumi originali - Affreschi interni Vincoli: Mantenimento globale	non modificato	R1 - Restauro	NB: la scheda è stata stralciata dal CS in quanto la Variante al PRG 2017 destina l'area ad interesse collettivo.	NB: la scheda è stata stralciata dal CS in quanto la Variante al PRG 2017 destina l'area ad interesse collettivo.	
LOV014	R1 - Restauro	Vincoli: Mantenimento globale	non modificato	R1 - Restauro	NB: la scheda è stata stralciata dal CS in quanto la Variante al PRG 2017 destina l'area ad interesse collettivo.	Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed. NB: la scheda è stata stralciata dal CS in quanto la Variante al PRG 2017 destina l'area ad interesse collettivo.	
LOV015	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
LOV016	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturata (è stato fatto un nuovo tetto, rifatti tutti i serramenti e allineati, è stato aggiunto un nuovo balcone al primo piano, pareti esterni rasate e tinteggiate)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo".	
LOV017	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Presenza di balconi in legno	Edificio totalmente risanato. (Porzione di edificio-sotto pianorottolo scala esterna) in piano terra tamponato, ringhiera di scala rifatta in metallo, parapetto di poggio di piano prima in muratura, eliminato scala da poggio dal primo piano al poggio in secondo piano, allungato poggio al secondo piano alla larghezza dell'edificio, secondo piano- nuove porte e tamponamento in legno dove c'è era buco nel muro, rifatto al tetto, consolidati i muri, pareti esterne rasate e tinteggiate)	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammessa demolizione totale.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architetonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "Non ammessa demolizione totale".	
LOV018	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra - Ponte di accesso Vincoli: Mantenimento Avvolti-ponte-volte	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento Avvolti-ponte-volte	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
LOV019	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio parzialmente risanato (parapetto di poggio rifatto in metallo, rifatto il tetto. pareti esterne tinteggiate, ingresso a gradini con ringhiera metallico)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la 'Tipologia Architetonica Storica' è stata modificata in "Bassa Definizione", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato".	
LOV020	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Superfetazione - cortile d'accesso da mantenere	Edificio ristrutturato (Rifatto il tetto, pareti esterni rasate e tinteggiate) è stata frazionata una parte di LOV020 e individuata in una nuovo scheda edificio (LOV020bis), E' stata riscontrata una tettoia in cortile sul lato sud, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV020ter).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Per il edificio frazionato di LOV020, è stato individuato in una nuovo scheda edificio (LOV020bis), Per la tettoia in cortile sul lato sud, è stata individuata in una nuova scheda edificio (LOV020ter).	
LOV021	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti e ponte di accesso da mantenere Vincoli: Mantenimento avvolti e ponte di accesso	Edificio totalmente risanato (ricostruito in cemento il ponte di pietra, eliminato piccolo superfetazione in primo piano in prospetto sud, finestre trasformate in porte-finestre e balconi aggiunti al primo e secondo piani, aggiunte finestre sottotetto, rifatto il tetto, aggiunto cornice alle finestre (primo e secondo piano) e arco (piano terra), pareti esterne rasate e tinteggiate.) E' stata individuata la ponte d'ingresso sul lato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento avvolti e ponte di accesso	Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed., Il livello di degrado è stato modificato da elevato a nullo. Per la ponte d'ingresso sul lato sud, E' stata individuata in una nuova scheda edificio (LOV021bis). Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
LOV022	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	Pareti esterni tinteggiate.	R2 - Risanamento conservativo	nd	non modificato	
LOV023	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	

LOV024	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	E' stata riscontrata una tettoia sul lato Est, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV024bis). È stata riscontrata una tettoia nell spazi di pertinenza, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV024ter)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	
LOV025	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	E' stata riscontrata una garage sul lato Sud, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV025bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". Per la garage sul lato Sud, è stata individuata in una nuova scheda edificio (LOV025bis).	
LOV026	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra - Pietre e portone d'accesso Vincoli: Mantenimento pietre e finestre	degrado più in fra tempo.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento pietre e finestre	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, la 'Tipologia Architettonica Storica' è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'Volumetrici originari' modificato da "Alta" a "Media", i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa", Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "elevato". Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
LOV027	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Affresco facciata nord Vincoli: Mantenimento Affresco	Pareti esterni recentemente tinteggiate. aggiunti tre abbaini sul prospetto sud.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento Affresco	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la 'Tipologia Architettonica Storica' è stata modificata in "Bassa Definizione". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
LOV028	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio ristrutturato (aumentato le finestre sottotetto sul prospetto nord, pareti esterne rasate e tinteggiate, aggiunto cancello metallico per scala al ingresso (piano terra), rifatto il tetto)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
LOV029	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Affresco facciata nord Vincoli: Mantenimento affresco facciata nord	Pareti esterni recentemente tinteggiate.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento affresco facciata nord	In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
LOV030	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Pareti esterni tinteggiate. E' stata riscontrata una edificio in più sul lato Est, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV030bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Per la edificio riscontrata in più sul lato Est, è stata individuata in una nuova scheda edificio (LOV030bis).	
LOV031	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
LOV032	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Portale in pietra	Edificio ristrutturato (Aggiunto poggolo e scala del lato Sud, Rifatto il tetto, pareti esterni rasate e tinteggiate) E' stata riscontrata una volume sotto scala sul lato Nord, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV032bis).	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105.	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105". Per la volume riscontrata sotto scala sul lato Nord, è stata ridisegnata con l'edificio principale.	
LOV033	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato. E' stata riscontrata una volume sul lato sud, e una tettoia per garage, individuata però in nuove schede edificio (LOV033bis e LOV033ter).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Per la volume sul lato sud, è stato individuato in la nuovo scheda edificio (LOV033ter).	
LOV034	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio parzialmente risanato. (eliminato la scuri dal finestra al primo piano (in prospetto sud), aggiunta un finestra al secondo piano (prima c'è era un buca nel muro). è stata riscontrata una tettoia sul lato Ovest, precedentemente non rappresentato nella scheda, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV034bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", è stata corretta il numero della p.ed., il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". Per la tettoia sul lato Ovest, è stata individuata in una nuova scheda edificio (LOV034bis).	

LOV035	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Superfetazione anni 70	Edificio totalmente ristrutturato. È stata riscontrata una volume sotto scala sul lato Nord, precedentemente non rappresentato nella scheda, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV035bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Per la volume sotto scala sul lato Nord, è stata ridisegnata con l'edificio principale.	
LOV036	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Abbaino sul tetto Vincoli: Mantenimento abbaino sul tetto	Edificio ristrutturato (completato poggioli in cemento con parapetto metallico al primo e secondo piano, rifatto il tetto, pareti esterne rasate e tinteggiate)	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento abbaino sul tetto	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architetonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
LOV037	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo".	
LOV038	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	
LOV039	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, la tipologia funzionale è stata modificata da 'Edificio produttivo (Legnaia) a 'Altro (Garage)'. 	
LOV040	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Sopraelevato di primo piano	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architetonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione". Parte dell'edificio è stata frazionato, l'edificio risultante dalla frazionamento è la scheda LOV040bis.	
LOV041	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed.,	
LOV042	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo".	
LOV043	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	Edificio risanato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammessa demolizione totale.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la 'Tipologia Architetonica Storica' è stata modificata in "Bassa Definizione". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	
LOV044	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	Edificio risanato: rifatto il tetto, pareti esterne rasate e tinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammessa demolizione totale.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, i 'caratteri costruttivi' modificato in "Bassa", Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "medio" a "nullo". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	
LOV045	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Ponte di accesso - Avvolti al piano terra Vincoli: Mantenimento Entrata	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento Entrata	Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
LOV046	R2 - Risanamento conservativo	nd	Pareti esterni rasate e tinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architetonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione".	
LOV047	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio totalmente ristrutturato. E' stata riscontrata una volume in più sul lato Est, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV047bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo", spazi di pertinenza modificati in media qualità. Per la volume in più sul lato Est, è stata individuata in una nuova scheda edificio (LOV047bis).	
LOV048	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra- Superfetazioni (secondo piano e terrazza)	pareti esterne tinteggiate. E' stata frazionato la terrazza sul lato Est, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV048bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architetonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", è stata corretta il numero della p.ed., Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Per la terrazza frazionata sul lato Est, è stata individuata in una nuova scheda edificio (LOV048bis). Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	

LOV049	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	è in fase di risanamento.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione".	
LOV050	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la 'Tipologia Architettonica Storica' è stata modificata in "Bassa Definizione".	
LOV051	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	le pareti sono state intonacate ed è stata aggiunta una porta.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "medio".	
LOV052	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd		R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
LOV053	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
LOV054	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110). Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed.	
LOV055	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio risanato (rifatta ringhiera di scala al piano terra in cemento e metallo,cambiato la porta di ingresso, trasformato piccolo buco nel muro a finestra al piano terra prosp.nord, eliminato gli scuri di finestre al terzo piano, aggiunto poggolo in cemento al secondo piano in ovest, rifatto il tetto, ridimensionato grande apertura in terzo piano a finestra, aggiunto zoccolo, pareti esterne tinteggiate. E' stata riscontrata una volume in più sotto scala sul lato Ovest, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV055bis).	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105". Per la volume riscontrata in più sotto scala sul lato Ovest, è stata ridisegnata con l'edificio principale.	
LOV056	R2 - Risanamento conservativo	nd	pareti esterne tinteggiate, rifatto il tetto.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
LOV057	R2 - Risanamento conservativo	nd	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
LOV058	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio risananto (Rifatto il scala di ingresso con rivestimenti in piastrelle e ringhiera metallica, trasformato il porta al piano terra a finestra, aggiunto una tettoia sopra porta d'ingresso sul prosp. Sud, rifatto la porta al piano terra, pavimentata dell'area circostante, rifatto il tetto, pareti esterne rasate e tinteggiate.)	R2 - Risanamento conservativo	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato".	
LOV059	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	nd	non modificato	
LOV060	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	Edificio principale non modificato. Negli spazi di pertinenza, è stata riscontrata due tettoie, individuate in le nuove schede edificio (LOV060bis e LOV060ter).	R2 - Risanamento conservativo	nd	Per la tettoia riscontrata, è stata individuata in la nuovo scheda edificio (LOV060bis).	
LOV061	R2 - Risanamento conservativo	nd	è stata completata i poggoli sul lato sud.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
LOV062	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	E' stata riscontrata una tettoia sul lato Ovest, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV062bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "nullo" a "medio". Per la tettoia riscontrata sul lato Ovest, è stata individuata come un Manufatto accessorio.	
LOV063	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Il tetto caduto. Nella spazi di pertinenza, è stata riscontrata una tettoia, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV063bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Per la tettoia riscontrata, è stata individuata in una nuova scheda edificio (LOV063bis).	
LOV064	Cartografia: R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione) (vedi numero errato 118)	nd	il tettoia sul lato sud è stata rifatta.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la 'tipologia funzionale' è stata modificata da 'Edificio produttivo (Legnaia) a 'Edificio Produttive (Deposito)'. 	

LOV065	R2 - Risanamento conservativo	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la 'Tipologia Architettonica Storica' è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa".	
LOV066	R4 - Demolizione (in cartografia è riportato numero di scheda errata 87)	NOTE: ENEL	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed.	
LOV067	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la 'Tipologia Architettonica Storica' è stata modificata in "Bassa Definizione".	
LOV068	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	tutti i serramenti sono stati rifatti.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato", la 'tipologia funzionale' è stata modificata da 'Edificio produttivo (Deposito) a 'Edificio prevalentemente residenziale'.	
LOV069	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	ristrutturazione in corso.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	tutti i dati della scheda sono relativi all'edificio precedente. Attualmente l'edificio è in fase di ristrutturazione.	
LOV070	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio parzialmente risanato (rifatta la porta d'ingresso, aggiunto gli scuri delle finestre al piano terra, allineato finestra al primo piano in corrispondenza sottostante, aggiunte le cornice e davanzale a tutti le finestre (eccetto secondo piano), pareti esterne rasate e tinteggiate, rifatto il tetto).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato", Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "medio".	
LOV071	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio completato con porta e rifatto il tetto.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed.	
LOV072	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Struttura ristrutturata.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed., Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo", la tipologia funzionale è stata modificata da 'Edificio produttivo (Legnaia) a 'Edificio Produttive (Deposito)'.	
LOV073	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	è stata riscontrata una tettoia attaccato a LOV073, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV073bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	
LOV074	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	
LOV075	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	
LOV076	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio totalmente ristrutturato (Alzato e cambiato il tetto, aggiunte finestre al primo e secondo piani, pareti esterni rasate e tinteggiate)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda, è stata corretta il numero della p.ed., Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo".	
LOV077	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato (Alzato e fatto nuovo tetto, pareti esterne rasate e tinteggiate, aggiunte nuove finestre al primo piano)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato", la 'tipologia funzionale' è stata modificata da 'Edificio produttivo (Deposito) a 'Altro (Uffici)'.	
LOV078	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata aggiunta il numero della p.ed.	
LOV079	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo".	

LOV080	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio totalmente ristrutturato. Sono stati aggiunti 3 nuovi edifici, individuate in nuove schede edifici (LOV080bis, LOV080ter, LOV080quater)	B1 - Area residenziale esistente- satura. (Edificio stralciato da CS in conseguenza della Variante 2017)	nd	NB: Edificio stralciato da CS in conseguenza della Variante 2017 La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la tipologia funzionale è stata modificata da 'Edificio produttivo (Albergo)' a 'Edificio prevalentemente Residenziale', il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato".	
LOV081	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	è stata riscontrata una tettoia, individuata però in una nuova scheda edificio (LOV081bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Per la tettoia, è stata individuata però in una nuova scheda edificio (LOV081bis).	
LOV082	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	
LOV083	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	più degradato di prima, aggiunto nuovo porta di garage al piano terra, muri e tetto al primo piano caduti.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
LOV084	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio parzialmente ristrutturato. (Rifatto il tetto e rivestimenti in legno sottotetto)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
LOV085	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	è stato riscontrata un edificio sul lato est, individuato però in uno nuovo scheda edificio (LOV085bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretto sullo stato di rilievo. Per la edificio sul lato est, è stata individuata in una nuova scheda edificio (LOV085bis).	
LOV086	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio è stato completato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la 'tipologia funzionale' è stata modificata da "Edificio produttivo (Deposito)" a "Altro (Garage)".	
LOV087	In cartografia è riportato il numero 87 ma la scheda non esiste. Il numero 87 è errato in quanto si riferisce alla scheda di edificio LOV066.	NOTE: ENEL	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed.	
LOV118	In cartografia è riportato il numero 118 ma la scheda non esiste. Il numero 118 è errato in quanto si riferisce alla scheda di edificio LOV064.	nd	viene corretta la cartografia (vedi scheda LOV064)	viene corretta la cartografia (vedi scheda LOV064)	nd	viene corretta la cartografia (vedi scheda LOV064)	
LOV001BIS	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	L'edificio è risultato di un frazionamento dalla precedente scheda LOV001. La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene mantenuta la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di un edificio in muratura in cui si vede in parte interrato con terrazza sovrastante.
LOV020BIS	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	L'edificio è risultato di un frazionamento dalla precedente scheda LOV020. La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene mantenuta la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di un edificio in muratura in cui si vede in parte interrato con terrazza sovrastante.
LOV020TER	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una tettoia con manto di copertura in tegole di cotto sostenuto da strutture in legno nel cortile sud di LOV020.
LOV025BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di un garage in muratura con un porta d'ingresso. Sovrastante ha un terrazzo attaccato a sud di LOV025.
LOV030BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	si tratta di un edificio in muratura, di bassa altezza con terrazza sovrastante.
LOV033TER	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di un tetto in plexiglass sostenuto da telai metallici.
LOV034BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	È una tettoia con pareti grate in legno e tetto in tegole di cotto sul ovest di LOV034
LOV040BIS	R2 - Risanamento conservativo	nd	nd	R6 - Demolizione	nd	L'edificio è risultato di un frazionamento dalla precedente scheda LOV040. La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R6.	RIC. 30
LOV047BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	sono edifici bassi in altezza, con un balcone sovrastante un lato e pareti di vetro sull'altro.

LOV048BIS	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	L'edificio è risultato di un frazionamento dalla precedente scheda LOV 048. La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene mantenuta la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	si tratta di un garage terrazzata in muratura con due punti di ingresso e parapetto metallica.
LOV060BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	si tratta di un tetto inclinato in lamiera, attaccato al edificio LOV060.
LOV063BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	un grande tettoia sostenuto da travi e pilastri in legno.
LOV081BIS	non presente	nd	nd	R6 - Demolizione	nd	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R6.	si tratta di una tettoia in lamiera, attaccato al edificio LOV081.
LOV085BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	sono due bassi edifici in muratura, uno a due piani e l'altro a un piano, entrambi con terrazza sovrastante.