

I DOSSI							
n. Scheda	VIGENTE: Categoria d'intervento (CS) o destinazione PRG	VIGENTE: Note e vincoli progettuali	GRADO DI ATTUAZIONE PRG	PROGETTO: Categoria d'intervento variante (CS) o destinazione urbanistica	PROGETTO (CS): Prescrizione Progettuali Scheda	RAFFRONTO VARIANTE (Descrizione modifiche)	NUOVI EDIFICI CS: Descrizione
DOS001	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio totalmente ristrutturata, lo zoccolo è stato sostituito con un battiscopa, E' stata aggiunta una tettoia, individuata però in una nuova scheda edificio (DOS001bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia (sostanzialmente non modificata in quanto la precedente destinazione si rifaceva alla normativa della categoria R3)	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda, il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo. Per quanto riguarda la tettoia è stata individuata la nuova scheda edificio (DOS001bis).	
DOS002	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio parzialmente ristrutturato con pareti esterne tinteggiate	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda è stato corretto il numero della p.ed. In cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta secondo le risultanze del rilievo (V110).	
DOS003	R1 - Restauro	NOTE: chiesetta non utilizzata. Vincoli: mantenimento tutto	Edificio restaurata.	R1 - Restauro	Mantenimento tutto	Nella scheda, il livello di degrado è stato modificato in "nullo". In cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta secondo le risultanze del rilievo (V110). Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
DOS004	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". In cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta secondo le risultanze del rilievo.	
DOS005	R1 - Restauro	NOTA: presenza di avvolti e solai in legno, selciato nell'ingresso. Portone al piano terra. Feritorie a ovest. Vincoli: mantenimento tutto	Edificio principale non modificato. Rispetto alla cartografia, si riscontra la presenza di una tettoia, per la quale è stata individuata la nuova scheda edificio (DOS005bis)	R1 - Restauro	Mantenimento di avvolti, solai in legno, selciato nell'ingresso, Portone al piano terra, Feritorie a ovest.	Per la tettoia riscontrata a sud dell'edificio, è stata individuata la una nuova scheda edificio (DOS005bis). Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
DOS006	2 - Risanamento conservativo	NOTA: costruzione in sassi - avvolto al piano terra.	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105 Mantenimento di avvolti al piano terra	In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105." Mantenimento di avvolti al piano terra".	
DOS007	2 - Risanamento conservativo	NOTA: avvolti e muri in pietra al piano terra. Superfettazione prospetto Est molto evidente.	Sul prospetto Sud, la porta presente al piano terra appare leggermente ampliata.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: non si applica art. 105. Mantenimento di avvolti al piano terra	Nella nuova scheda sono stati corretti i numeri della p.ed. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105" Mantenimento di avvolti al piano terra".	
DOS008	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio totalmente ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia (sostanzialmente non modificata in quanto la precedente destinazione si rifaceva alla normativa della categoria R3)	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Sulla cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sul lato est.	

DOS009	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	NOTA: lastricato con pietre di recupero dell'edificio storico	Edificio totalmente ristrutturata. E' stata aggiunta una tettoia sul lato ovest, individuata però in una nuova scheda edificio (DOS009bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia (sostanzialmente non modificata in quanto la precedente destinazione si rifaceva alla normativa della categoria R3)	Mantenimento del lastricato in pietra frutto del recupero di pietre dall'edificio storico	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "Mantenimento del lastricato in pietra frutto del recupero di pietre dall'edificio storico". Per la tettoia sul lato ovest, è stata individuata la nuova scheda edificio (DOS009bis).	
DOS001bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	una tettoia, con copertura e pilastre in legno senza pareti, addossata a nord di edificio (DOS001)
DOS005bis	non presente	nd	nd	R6 - Demolizione	nd	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R6.	una struttura con copertura inclinata in lamiera sostenuta in pilastre di legno.
DOS009bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	una lunga tettoia, con pareti e copertura in legno, addossata a ovest di edificio (DOS009)