

QUETTA							
n. Scheda	VIGENTE: Categoria d'intervento (CS) o destinazione PRG	VIGENTE: Note e vincoli progettuali	GRADO DI ATTUAZIONE PRG	PROGETTO: Categoria d'intervento variante (CS) o destinazione urbanistica	PROGETTO (CS): Vincoli Progettuali Scheda	RAFFRONTO VARIANTE (Descrizione modifiche)	NUOVI EDIFICI CS: Descrizione
QUE001	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturata (poggioli aggiunti sulla facciata ovest al primo e al secondo piano, finestre rifatte, veranda vetrata nell'attico aggiunta sopra il tetto visto da ovest, balcone a sud allungato, pareti esterne tinteggiate, rifatto il tetto)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
QUE002	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio risananto. E' stata riscontrata una struttura in cemento armato, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE002bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2-risanamento" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'volumetrici originari' modificati in "Media", i 'aspetti decorativi' e 'caratteri costruttivi' modificati in "Bassa". Per la struttura in cemento armato, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE002bis).	
QUE003	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Ponte di accesso- avvolti al piano terra	non modificato.	R2 - Risanamento conservativo	nd	non modificato	
QUE004	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Edificio in precarie condizioni	Edificio risanato (Sono stati inseriti due abbaini, è stato eseguito un nuovo poggiolo d'angolo, è stata demolita una porzione di edificio a nord, è stata aggiunta una recinzione metallica - prima era una rete)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato", spazi di pertinenza modificati in "media qualità". Nelle note di Vigente, si riscontra che l'edificio in condizioni precarie, è stato ora ristrutturato. Da cui, si stralcia la nota progettuale della scheda precedente. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "Non si applica art. 105".	
QUE005	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	
QUE006	R2 - Risanamento conservativo	nd	non modificato.	R2 - Risanamento conservativo	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	
QUE007	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	
QUE008	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio totalmente ristrutturata (sono stati aggiunti i poggioli al primo e secondo piano sul lato est, rifatto il tetto, pareti esterne rasate e tinteggiate)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato", e la tipologia funzionale modificata da "Edificio Produttivo (Rustico)" a "Destinazione Prevalentemente Residenziale".	
QUE009	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R6 - Demolizione	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R3 - Ristrutturazione edilizia" in "R6 - Demolizione". (RIC. 39a) Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Nessuna Definizione".	
QUE010	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	il tetto è stato rimosso o è caduto. Si riscontrata una tettoia ad est.	R6 - Demolizione	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R3 - Ristrutturazione edilizia" in "R6 - Demolizione". (RIC. 39b) Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "elevato", il grado di utilizzo è stato modificato in "in stato di abbandono", la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Nessuna Definizione", i 'volumetrici originali' è stato modificato in "bassa". Per la superfettazione ad est, è stata ridisegnata con edificio principale.	
QUE011	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturata. Ad est è stato amplificato l'edificio originale, è stata aumentata l'altezza e rifatto il tetto.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	
QUE012	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Si riscontrata una volume ad Nord.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Per la volume ad Nord, è stata identificata come Manufatto Accessorio.	
QUE013	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	il tetto è caduto ed è uno stato di abbandono.	R6 - Demolizione	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R6-demolizione".	

QUE014	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Presenza di archi e passaggi voltati. Vincoli: Mantenimento elementi tradizionali.	Edificio totalmente risanato. (Inserito nuovo ingresso arco, eliminato rivestimento in legno sotto tetto, inserito uno murale in facciata, eliminata una scala in facciata in cortile interno, pareti esterne rasate e tinteggiate). Nel cortile è stata riscontrata uno poggolo cementato con pilastro.	R2 - Risanamento conservativo	Mantenimento elementi tradizionali.	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo. Per il poggolo cementato con pilastro, è stata identificata come Manufatto Accessorio. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
QUE015	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Presenza di archi e passaggi voltati. Vincoli: Mantenimento archi e volte.	Edificio parzialmente risanato. (Le modifiche riscontrabili riguardano il prospetto retrostante (l'unico prospetto che abbiamo dell' vecchia scheda): eliminato ringhiera in legno adesso in metallico, elimanto rivestimento in legno sotto tetto, ristretto in larghezza il poggolo, eliminato un volume di edificio al primo piano)	R2 - Risanamento conservativo	Mantenimento archi e volte.	Sostanzialmente non modificato. Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli	
QUE016	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Presenza di archi e volte Vincoli: Mantenimento archi e volte.	Edificio parzialmente risanato (pareti nel cortile rasate e tinteggiate)	R2 - Risanamento conservativo	Mantenimento archi e volte.	Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli	
QUE017	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Presenza di archi e volte Vincoli: Mantenimento archi e volte.	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	Mantenimento archi e volte.	Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli	
QUE018	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Aumento di volume che modifica l'impianto originale.	Edificio totalmente ristrutturato. E' stata riscontrata la presenza di un garage nel cortile, individuato però in nuova scheda edificio (QUE018bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo. Per il garage, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE018bis).	
QUE019	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Mantenimento altezze per vicinanza chiesa Vincoli: Mantenimento altezze	Edificio totalmente ristrutturata. Si riscontrata una superfetazione annessa al principio eidificio ad est all'interno del cortile.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105 Mantenimento altezze	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata ridisegnata sullo stato di rilievo. Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed., Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
QUE020	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Mantenimento altezze per vicinanza chiesa Vincoli: Mantenimento altezze	Edificio risanato.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105 Mantenimento altezze	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata ridisegnata sullo stato di rilievo. Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed., Il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo. Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
QUE021	R1 - Restauro	Vincoli: Conservativo portale e chiesa.	Nel fra tempo degradato. Si riscontrata una tettoia sul lato est, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE021bis).	R1 - Restauro	Conservativo portale e chiesa.	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata ridisegnata sullo stato di rilievo (V110). Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "nullo" a "medio". Per la tettoia riscontrata sul lato est, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE021bis). Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
QUE022	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Cooperativa al piano terra. Vincoli: Mantenimento altezze	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento altezze	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2-risanamento" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificati da "Media" a "Bassa". Nelle note di Vigente, si riscontra che l'edificio aveva Cooperativa al piano terra, e non esiste più. Da cui, si stralcia la nota progettuale della scheda precedente. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
QUE023	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Portale al piano terra.	Pareti esterne rasate e tinteggiate. E' stata riscontrata una tettoia sul lato est, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE0023bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	mantenimento altezze e Portale al piano terra.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2-risanamento" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione". Per la tettoia, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE0023bis). Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
QUE024	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Cortile recintato - ponte di accesso. Vincoli: Mantenimento muro e rampa.	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento muro e rampa.	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata ridisegnata sullo stato di rilievo. Nella scheda edificio, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
QUE025	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Ricostruito nel dopoguerra -edificio originale solo al piano terra (sud-est).	Edificio totalmente ristrutturata. E' stata riscontrata una volume sotto scala, precedentemente non rappresentato nella scheda.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo. Per il volume sotto scala, è stata ridisegnata con edificio principale (V110).	

QUE026	R2 - Risanamento conservativo	nd	Il balcone sul prospetto sud è diventato una scala. Sul lato nord, è stato riscontrato uno volume (bagno), identificato in una nuova scheda dell'edificio (QUE026bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2-risanamento" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificati da "Media" a "Bassa", spazi di pertinenza modificati in media qualità. Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata ridisegnata sullo stato di rilievo. Per il volume(bagno) riscontrata, è stata ridisegnata con edificio principale.	
QUE027	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Pareti esterne tinteggiate. Nella parcella successiva sono presenti nuove tettoie.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Per le nuove tettoie, sono state individuate in una nuova scheda edificio (QUE027bis)	
QUE028	Demolito	NOTE: Demolito nei primi anni 80	nd	scheda stralciata in quanto demolito	scheda stralciata in quanto demolito, Area ridestinata a Viabilità (strada locale esistente)	Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed. Nella versione finale della Variante, la scheda è stata stralciata a seguito della demolizione.	
QUE029	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	NOTE: Ex caseificio Vincoli: Mantenimento altezza e quattro falde.	E' stata aggiunta una nuova tettoia sul lato nord-est.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento altezza e quattro falde.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata ridisegnata sullo stato di rilievo (compresa la nuova tettoia aggiunta). Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
QUE030	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio totalmente ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo.	
QUE031	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio totalmente ristrutturato (alzato e rifatto il tetto, è stata aggiunto uno poggolo sul lato ovest al secondo piano, pareti esterne rasate e tinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata ridisegnata sullo stato di rilievo (V110).	
QUE032	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Finestra in pietra prospetto Est.	è stata riscontrata una volume sotto rampa d'ingresso, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE032bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2-risanamento" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione". Per il volume sotto rampa d'ingresso, è stata ridisegnata con edificio principale.	
QUE033	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Avvolti a piano terra.	l'edificio principale non modificato. è stata riscontrata una garage terrazzata, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE033bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Per il garage terrazzata, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE033bis).	
QUE034	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato. è stata riscontrata una tettoia sul lato sud, precedentemente non rappresentato nella scheda, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE034bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata ridisegnata sullo stato di rilievo (V110). Per il tettoia sul lato sud, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE034bis)	
QUE035	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata ridisegnata sullo stato di rilievo (V110).	
QUE036	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato. sono stati aggiunti all'edifici: poggolo d'ingresso sul lato ovest e poggolo al primo piano sul lato est, individuate in nuove schede edificio (QUE036bis, QUE036ter)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la geometria dell'edificio è stata corretto sullo stato di rilievo. Per le aggiunte, sono state individuate in nuove schede edificio (QUE036bis, QUE036ter).	
QUE037	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Cortile recintato a muro Vincoli: Mantenimento muro	Edificio ristrutturata. È stata aggiunta uno poggolo in cemento al secondo piano. è stata riscontrata una garage terrazzata sul lato ovest, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE037bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento muro	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo. Per il garage terrazzata sul lato ovest, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE037bis). Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
QUE038	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	
QUE039	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio risanato. (paretti esterne rasate e tinteggiate, aggiunte due finestre al secondo piano, eliminati rivestimenti in legno sottotetto in nord, rifatta il tetto, porta di accesso ad arco). è stata riscontrata una tettoia sul lato est, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE039bis).	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105". Per la tettoia riscontrata sul lato est, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE039bis).	

QUE040	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio totalmente risanato. (paretti esterne rasate e tinteggiate, modificate finestre (Scuri), messo capotto tra primo e secondo piano, rifatto il tetto). è stata riscontrata una tettoia sul lato est, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE040bis).	R2 - Risanamento conservativo	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Per la tettoia sul lato ovest, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE040bis).	
QUE041	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	
QUE042	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra Vincoli: Mantenimento avvolti.	Edificio totalmente risanato. (Finestra al secondo piano allungato, rifatto il tetto, paretti esterne rasate e tinteggiate)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105 Mantenimento avvolti.	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
QUE043	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	E' stata inoltre riscontrata la presenza di due nuove tettoia negli spazi di pertinenza, per le quali sono state individuate nuove schede edificio (QUE043bis, QUE043ter).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed. Per le nuove tettoia negli spazi di pertinenza, sono state individuate in nuove schede edificio (QUE043bis, QUE043ter).	
QUE044	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Avvolti al piano terra Vincoli: Mantenimento avvolti.	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento avvolti.	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110). Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	
QUE045	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	Edificio totalmente risanato. (nuove poggiole al primo e secondo piano, rivestimenti in legno al secondo piano in prospetto ovest e nord, rifatta il tetto, paretti esterne rasate e tinteggiate)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da elevato a nullo, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato", spazi di pertinenza modificati in media qualità. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
QUE046	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	NOTE: Tracce di muro	è stato riscontrata un nuovo edificio al posto del vecchio edificio.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio di Vigente, non erano stati inseriti i dati relativi al livello di degrado, al grado di utilizzo e agli spazi pertinenziali, per cui per la prima volta sono stati compilati. Erano rimaste solo le tracce di muro a terra; l'edificio schedato di fatto è un nuovo edificio costruito ex novo su quel sedime i dati inseriti per l'edificio sono infatti relativi al nuovo edificio rilevato.) Nella scheda edificio di Variante, Il livello di degrado è nullo, il grado di utilizzo è "utilizzato", spazi di pertinenza in media qualità. Si stralcia la nota progettuale della scheda precedente, poiché non si vede più traccia del muro.	
QUE047	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	
QUE048	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	
QUE049	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Pareti esterne tinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	
QUE050	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio totalmente ristrutturato. è stata riscontrata una edificio sul lato Nord-Ovest, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE050bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Per il edificio sul lato Nord-Ovest, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE050bis).	
QUE051	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	è stata riscontrata una tettoia sul lato ovest, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE051bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Per la tettoia sul lato ovest, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE051bis).	
QUE052	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio demolito.	nd	scheda stralciata in quanto demolito. Area destinata a strada locale esistente.	scheda stralciata in quanto demolito. Area destinata a strada locale esistente.	
QUE053	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze. Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed.	

QUE054	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Al'edificio principale sono aggiunti uno nuovo edificio sul lato est, aggiunti poggioio cementato sul sud al primo piano. è stata riscontrata una tettoia sul lato ovest.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze. Per la tettoia sul lato ovest, è stata identificata come Manufatto Accessorio.	
QUE055	R2 - Risanamento conservativo	nd	Pareti esterne tinteggiate.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
QUE056	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio principale non modificato. Sono stati riscontrati edifici- tettoia in lato nord-est e uno volume bassa sul lato sud-ovest, individuate in nuove schede edificio (QUE056bis, QUE056ter).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Per le edifici riscontrati, sono state individuate in le nuove schede edificio (QUE056bis, QUE056ter).	
QUE057	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturata. è stata frazionata la tettoia dall'edificio principale, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE057bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "medio" a "nullo". Per la tettoia frazionata dall'edificio principale, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE057bis).	
QUE058	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	è stata riscontrata una edificio annesso all'edificio principale, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE058bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Per il edificio annesso all'edificio principale, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE058bis).	
QUE059	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	Da uno striscia di prospetto da sud in vecchia scheda- pareti esterne rasate e tinteggiate, fatta cornice per arco al piano terra.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo", spazi di pertinenza modificati in media qualità. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	
QUE060	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	B1 - Area residenziale esistente- satura (trattasi di edificio stralciato da CS in conseguenza della Variante 2017)	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze. Nella versione finale della Variante, la scheda è stata stralciata da CS in conseguenza della Variante 2017.	
QUE061	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato. È stata riscontrata la presenza di una tettoia, individuata però in una nuova scheda edificio (QUE061bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze. Per la nuova tettoia, è stata individuata in la nuova scheda edificio (QUE061bis)	
QUE002BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una struttura in cemento armato con parapetto e portone in metallo.
QUE018BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una garage con tettoia e pareti in lamiera, sostenute da strutture in metallo e legno.
QUE021BIS	non presente	nd	nd	R6 - Demolizione	nd	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R6.	Si tratta di una struttura, est di chiesa, con tettoia in lamiera e sostenuto in strutture di legno.
QUE023BIS	non presente	nd	nd	R6 - Demolizione	nd	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R6.	Si tratta di una struttura con copertura di tettoia in tegole di cotto e pareti in mattoni, utilizzato come un deposito.
QUE027BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Sono due strutture con copertura di tettoia in tegole di cotto, uno con pareti in legno e altra senza pareti.
QUE033BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di un deposito cementato e terrazzato con parapetto in metallo.
QUE034BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una legnaia con pareti in cemento e copertura di tettoia in tegole di cotto.
QUE036BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di un poggioio d'ingresso in muratura e scala per edificio QUE036. Dietro di scala si vede una porta d'ingresso.
QUE036QUATER	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di un edificio in muratura con poggioio e terrazzo. Il parapetto del terrazzo è in grate metalliche. Il edificio attaccato al edificio QUE036.
QUE037BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una garage terrazata in muratura, con scala d'ingresso da terra a primo piano di edificio QUE037.
QUE039BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una tettoia con pareti in legno sul lato est di edificio QUE039

QUE040BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una struttura con assi di legno per pareti e una falda inclinata.
QUE043BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una struttura con pareti in assi di legno e tetto in lamiera.
QUE043TER	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una struttura con pareti in assi di legno e tetto in lamiera.
QUE051BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Sono due strutture, uno in legno con tettoia, altro in muratura con un tettoia sovrastante.
QUE056BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una volume in muratura con una porta d'ingresso, attaccato con edificio QUE056.
QUE056TER	R4 - Demolizione	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	L'edificio è risultato di un frazionamento dalla precedente scheda QUE 056. La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Sono due tettoie a bassa altezza e sostenute da strutture di legno e pareti dell'edificio QUE056.
QUE057BIS	R4 - Demolizione	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	L'edificio è risultato di un frazionamento dalla precedente scheda QUE 057. La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una struttura con copertura in tegole di cotto, inclinato da edificio principale QUE057.
QUE058BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una struttura in muratura, con copertura di falda inclinato in tegole di cotto. La struttura ha una porta d'ingresso e una buca sottotetto sul lato ovest.
QUE061BIS				R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una struttura in legno con falda inclinata.