

CAMPODENNO							
n. Scheda	VIGENTE: Categoria d'intervento (CS) o destinazione PRG	VIGENTE: Note e vincoli progettuali	GRADO DI ATTUAZIONE PRG	PROGETTO: Categoria d'intervento variante (CS) o destinazione urbanistica	PROGETTO (CS): Prescrizione Progettuali Scheda	RAFFRONTO VARIANTE (Descrizione modifiche)	NUOVI EDIFICI CS: Descrizione
CAM001	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	è stata completata la costruzione dell'edificio.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	nd
CAM002	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio principale non modificato. E' stata riscontrata un edificio più basso il altezza sul lato ovest, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM002bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Per il edificio in più, è stata individuata però in una nuova scheda edificio (CAM002bis).	nd
CAM003	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato. Pareti esterne rasate e tinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
CAM004	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato. (Pareti esterne rasate e tinteggiate. È stato aggiunto uno poggiolo al primo piano sul lato sud)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
CAM005	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Fascia in legno - cortile caratteristico	Edificio ristrutturato. (Pareti esterne rasate e tinteggiate. il muro di sasso è sostituito da muro di cemento)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo.	nd
CAM006	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Scala di accesso dall'esterno	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
CAM007	R1 - Restauro	NOTE: Portali - Avvolti e pietre Vincoli: Mantenimento elementi citati	Edificio restaurato. (ha trasformato una porta d'ingresso in una finestra in prospetto sud, aggiunte cornici e davanzale a finestre al secondo piano, aggiunto zoccolo, rifatto tetto e rivestimenti in legno sottotetto, eliminato scuri dalle due finestre lato sinistro al secondo piano in prosp. sud, pareti esterne rasate e tinteggiate)	R1 - Restauro	Mantenimento elementi citati	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
CAM008	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al P.T- Ponte di collegamento in legno (esempio unico)- Sopraelevazione Secondo Piano Vincoli: Mantenimento elementi caratteristici	E' stata aggiunta una edificio in piano terra sul lato est.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento elementi caratteristici	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stato modificato in "Bassa Definizione". Nella cartografia, la parte di edificio al piano terra sul lato est è stata ridisegnata assieme all'edificio principale. Nelle note, si riscontra la presenza di un ponte di collegamento ligneo, ma di fatto ora è stato eliminato. Da cui, si stralcia la nota di progettazione della scheda precedente. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
CAM009	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	E' stata aggiunta una tettoia sul lato ovest.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Per la tettoia aggiunta sul lato ovest, è stato identificato come Manufatto Accessorio.	nd

CAM010	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Nuovo costruzione.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, il Epoca di Costruzione modificato in "posteriore al 1939". Nella scheda edificio, sono stati compilati per la prima volta i seguenti dati: Il livello di degrado nella scheda è stato aggiunto in "nullo", il grado di utilizzo è stato aggiunto in "utilizzato", spazi di pertinenza aggiunti in media qualità.	nd
CAM011	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Elemento in legno nel sottotetto	Edificio risanato. (Pareti esterne rasate e tinteggiate, rifatto il tetto con abbaino, poggiori eseguiti con struttura in ca, alcuni dei quali da completare)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nelle note, si riscontra la presenza di rivestimenti lignei sottotetto, che di fatto è stato ora eliminato. Da cui, si stralcia la nota di progettazione della carta precedente. In 'Prescrizioni Progettuali', viene aggiunta la nota "NOTE: Non si applica art. 105" in rif. alla L.P 15/2015.	nd
CAM012	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Poggiolo in legno - Pietre alle finestre Vincoli: Mantenimento elementi citati	Edificio parzialmente risanato. (Pareti esterne rasate e tinteggiate, rifatto il tetto con abbaino, i poggiori in cantiere.)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105 Mantenimento elementi citati	Nelle note, si riscontra la presenza di poggiori in legno, che di fatto è stato ora eliminato. Da cui, si stralcia la nota di progettazione della carta precedente. Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM013	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti - Pietre alle finestre Vincoli: Mantenimento elementi citati	Edificio risanato. (Aggiunto zoccolo in pietra, rifatte due portone al piano terra, davanzale e scuri a tutte le finestre, eliminata inferriata dalla finestra sinistra al primo piano, ridimensionate le finestre al secondo piano, rifatto il tetto, pareti esterne rasate e tinteggiate)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento elementi citati	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM014	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Portale e finestre in pietra, avvolti al piano terra	Edificio risanato tanti anni fa. (pareti esterne rasate e tinteggiate tanti anni fa, aggiunto una murale al secondo piano, rifatto il tetto)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105.	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "medio", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM015	R1 - Restauro	NOTE: Avvolti - Grate alle finestre - Intonaco originario - Cortile con scala est. Vincoli: Mantenimento elementi citati	non modificato	R1 - Restauro	Mantenimento elementi citati	Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
CAM016	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	l'edificio originale è stato demolito e al suo posto è stato realizzato un parcheggio	Demolito, destinazione a parcheggio di progetto	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". La tipologia funzionale è stata modificata da "Edificio Produttivo (Ex-oratorio)" a "Altro (Parcheggio)". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed., Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da elevato a nullo, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". l'edificio è demolito. Quindi nella versione finale della Variante, stralciato dalla scheda.	nd
CAM017	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio parzialmente ristrutturato. (rimosse le lettere dipinte sul muro 'arredamenti lunghi')	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo".	nd
CAM018	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Si riscontra un edificio e scala sul lato nord-est, che non vede alla cartographia.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. .	nd

CAM019	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	nd
CAM020	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra - pietre alle finestre Vincoli: Mantenimento pietre - avvolti	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento pietre - avvolti	Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM021	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	E' stata riscontrata una tettoia sul lato ovest e una struttura in legno sul lato est.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". La tipologia funzionale è stata modificata da "Edificio Produttivo (Deposito)" a "Altro (Deposito)". Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed. Nella cartografia, la tettoia sul lato ovest e una struttura in legno sul lato est sono state ridisegnate con edificio principale.	nd
CAM022	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti - portale in pietra	E' stata riscontrata un edificio individuata però in una nuova scheda edificio (CAM022bis) e un volume di bagno sul lato nord, che era compreso nel perimetro di edificio principale.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105.	In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105". Per la edificio e una volume di bagno, sul lato nord, la geometria dell'edificio principale è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Per il edificio riscontrata sul lato nord, è stata individuata in una nuova scheda edificio (CAM022bis).	nd
CAM023	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)		Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
CAM024	R1 - Restauro	NOTE: Portale in pietra- architettura tipica Vincoli: Mantenimento tutto	non modificato	R1 - Restauro	NB: edificio stralciato in conseguenza della riperimetrazione della Variante al PRG 2017 che lo considera area per attrezzature e servizi pubblici di interesse locale	NB: edificio stralciato in conseguenza della riperimetrazione della Variante al PRG 2017 che lo considera area per attrezzature e servizi pubblici di interesse locale	nd
CAM025	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". La tipologia funzionale è stata modificata da "Edificio Produttivo (Legnaia)" a "Altro (Legnaia)". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
CAM026	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
CAM027	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato. (Rifatto il tetto, pareti esterne rasate e tinteggiate, mottivi aggiunti sottotetto)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo".	nd
CAM028	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	Edificio totalmente risanato. (È stata allungata i poggioli al primo e secondo piano)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed. Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. n 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM029	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato. (Pareti esterne tinteggiate, aggiunto un murale sulla prospettiva est)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
CAM030	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	nd
CAM031	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	pareti esterni tinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	nd

CAM032	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	Edificio risanato. (cambiato il cancello d'ingresso della proprietà in metallo, rifatta ringhiera di scala in legno, portato avanti la porta filo della arco al primo piano, aggiunto murale al primo piano, eliminato poggiolo trentino e rifatto in legno al secondo piano, rifatto rivestimenti in legno sottotetto, rifatto il tetto, aggiunte cornice e davanzale a finestre al primo piano) è stata riscontrata una tettoia in cortile sul ovest, individuata però in nuova scheda edificio (CAM032bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia", ritendendo che l'edificio abbia in concreto perso pressochè qualsiasi elemento di pregio, ma che anzi possa beneficiare di un intervento anche più radicale, consentito dalla categoria R3. Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Per la tettoia in cortile sul ovest, è stata individuata in nuova schede edificio (CAM032bis).	nd
CAM033	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato. È stata aggiunta tettoia sopra ingresso, aggiunta poggiolo al primo piano.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo", e la tipologia funzionale modificata da "Edificio Prevalentemente Residenziale (Bar)" a "Edificio Prevalentemente Residenziale".	nd
CAM034	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato (pareti esterni tinteggiate, cambiato il muro del parapetto metallico)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	nd
CAM035	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	pareti esterni tinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
CAM036	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Finestre in pietra	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105.	In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM037	R2 - Risanamento conservativo	nd	E' stata riscontrata una tettoia sul lato ovest, precedentemente non rappresentato nella scheda, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM037bis).	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Per la tettoia sul lato ovest, è stato individuato in una nuova scheda edificio (CAM037bis). In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM038	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio risanato. E' stata riscontrata una tettoia in cortile sul lato sud, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM38bis).	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105.	Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Per la tettoia in cortile sul lato sud, è stato individuato in una nuova scheda edificio (CAM038bis).	nd
CAM039	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio risanato.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105.	In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
CAM040	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio risanato. E' stata riscontrata una tettoia in cortile sul lato sud, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM040bis).	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105.	Per la tettoia in cortile sul lato sud, è stata individuata in una nuova scheda edificio (CAM040bis). In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM041	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra - abbaino Vincoli: Mantenimento caratteri formali	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento caratteri formali	Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM042	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra - portale	Edificio risanato. (rifatto ringhiera di scala in metallo, rifatta rivestimenti in legno sottotetto e rifatto tetto, pareti esterne rasate e tinteggiate)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105.	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM043	R3 - Ristrutturazione edilizia		non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd

CAM044	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	NOTE: Edificio non più esistente	Edificio non più esistente	Spazio privato degli edifici	Edificio demolito	Edificio demolito prima della Scheda Vigente. Da cui, si stralcia la scheda edificio della scheda di variante.	nd
CAM045	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	Edificio risanato. (ricostruito l'arco in pietra, arretrata la porta dal arco, cambiato gli scuri per tutti le finestre, trasformato la lunga finestra al primo piano a porta finestra con parapetto in metallo, aggiunte davanzale per tutte le finestre e porta finestra, pareti esterne rasate e tinteggiate, rifatto il tetto, aggiunto abbaino)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM046	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
CAM047	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti e pietre Vincoli: Mantenimento caratteri formali	pareti esterne tinteggiate.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento caratteri formali	Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed., Il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo. Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM048	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra - Pietre alle finestre Vincoli: Mantenimento caratteri formali	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento caratteri formali	Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM049	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato. (Pareti esterne tinteggiate)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo".	nd
CAM050	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Superfettazione a sud	Pareti esterne tinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Nelle note, si riscontra come la superfettazione presente a Sud, sia di fatto stata ormai integrata nell'edificio. Da cui, si stralcia la nota progettuale della scheda precedente.	nd
CAM051	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	E' stata riscontrata una edificio con terrazzo in cortile sul lato nord-est, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM051bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Per la edificio con terrazzo in cortile, è stato individuato in una nuova scheda edificio (CAM051bis).	nd
CAM052	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra - Bifora primo piano Vincoli: Mantenimento bifora	aggiunto un cancello d'ingresso della proprietà.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento bifora	Nella scheda edificio, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM053	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia", SIA perchè l'edificio non presenta alcuna caratteristica di pregio, sia per assonanza e pari trattamneto degli edifici già in R3 della vicina alla cortina edilizia, che il presente edificio completa. Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stato modificato in "Bassa Definizione", il grado di utilizzo è stato modificato in "sottoutilizzato".	nd
CAM054	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
CAM055	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	la scala davanti all'edificio è stata rimossa	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed.	nd

CAM056	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed.	nd
CAM057	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Pareti esterne tinteggiate (rifatto il tetto, è stata aggiunto uno abbaino sul tetto)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	nd
CAM058	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	nd
CAM059	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	L'edificio appare in stato di pesante e peggiorato degrado rispetto alla precedente scheda vigente. Non è utilizzato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio interessato da richiesta di modifica di destinazione da R2 a R3. In considerazione dello stato di degrado, dei criteri riportati in Relazione, nonché della richiesta avanzata, la categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", il grado di utilizzo è stato modificato in "in stato di abbandono".	nd
CAM060	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	il tetto è caduto.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il grado di utilizzo è stato modificato in "in stato di abbandono". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
CAM061	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Sono state riscontrate un edificio e un tetto d'ingresso, vengono aggiunte al cartografia.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
CAM062	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	Edificio completamente risanato. (Eliminato due finestre al piano terra, spostato la porta più a sinistra in prosp. Nord, costruita una porta d'arco per garage al piano terra, aggiunti davanzali per tutte le finestre, rifatto il tetto, aggiunto zoccolo, rivestimenti in legno sottotetto, pareti esterne rasate e tinteggiate)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia" in funzione ai criteri stabiliti in Relazione. Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa", Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "elevato" a "nullo".	nd
CAM063	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
CAM064	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, il grado di utilizzo è stato modificato in "sottoutilizzato".	nd
CAM065	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	E' stata riscontrata una tettoia, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM065bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Per la tettoia, è stata individuata in una nuova scheda edificio (CAM065bis)	nd
CAM066	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
CAM067	R2 - Risanamento conservativo	nd	Lo stato di conservazione dell'edificio appare peggiorata. Presenta balconi in cemento.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia" in funzione delle valutazioni effettuate sull'edificio in relazione ai criteri riportati nella Relazione Illustrativa. Nella scheda edificio, i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa", Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "nullo" a medio.	nd
CAM068	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	più degradato dell'ultimo scheda. Una parte dell'edificio del CAM068 è stata erroneamente esclusa dalla cartografia.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "nullo" a "medio".	nd

CAM069	Cartografia: R3 - Ristrutturazione Scheda: R2 - Risanamento conservativo	nd	pareti esterni tinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	E' stata corretta l'incongruenza della previsione diversa tra cartografia e scheda. La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa".	nd
CAM070	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio è stata completata.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato".	nd
CAM071	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
CAM072	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
CAM073	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	nd
CAM074	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
CAM075	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	più degradato dell'ultimo scheda.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "elevato", è stata corretta il numero della p.ed.	nd
CAM076	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	E' stata riscontrata una tettoia, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM076bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il grado di utilizzo è stato modificato in "sottoutilizzato", Per la tettoia riscontrata, è stata individuata in una nuova scheda edificio (CAM076bis).	nd
CAM077	R1 - Restauro	NOTE: Avvolti al piano terra - pietre alle finestre - portone Vincoli: Mantenimento tutto	Edificio restaurato dopo 1996: (rifatto il tetto, cambiato la porta di ingresso, pareti esterne rasate e tinteggiate)	R2 - Risanamento conservativo	Mantenimento Avvolti al piano terra, pietre alle finestre, portone. Si ammette la realizzazione di balconi con tipologia tradizionale, sul fronte a valle	L'edificio (p.ed. 44/6) è interessato da una richiesta non vincolante di modifica di categoria da R1 a R3 (cfr. richiesta n. 23 dd 13/04/2023). La categoria dell'edificio viene modificata da "R1- RESTAURO" in "R2 - Risanamento conservativo". Nella scheda edificio, la 'tipologia architettonica storica' viene modificata in 'Media Definizione', la 'permananza dei caratteri formali originari' viene modificata, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". In 'Prescrizioni Progettuali', viene riportata l'indicazione "mantenimento Avvolti al piano terra, pietre alle finestre, portone. Si ammette la realizzazione di balconi con tipologia tradizionale, sul fronte a valle"	nd
CAM078	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra	L'edificio appare più degradato e in stato di abbandono	R3 - Ristrutturazione edilizia	mantenimento altezza di gronda e fasce marcapiano	L'edificio è interessato da una richiesta non vincolante di modifica di categoria da R2 a R3 (cfr. richiesta n. 23 dd 13/04/2023). Nella scheda edificio, il grado di utilizzo è stato modificato in "sottoutilizzato", Il livello di degrado è stato modificato da medio a elevato. Sono state altresì modificate le valutazioni sulla permanenza dei caratteri originari e inserite delle prescrizioni progettuali di mantenimento dell'altezza di gronda, e delle fasce marcapiano.	nd
CAM079	R2 - Risanamento conservativo	nd	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
CAM080	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Vecchio edificio in posto demolito, ed uno nuovo edificio in costruzione. Sono state riscontrate delle mura di un vecchio edificio, separatamente individuate però in una nuova scheda edificio (CAM080bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Per le mura riscontrate del vecchio edificio, è stata individuata una specifica nuova scheda edificio (CAM080bis).	nd
CAM081	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra Vincoli: Mantenimento forma	Edificio risanando (rifatto il tetto, pareti esterne rasate e tinteggiate, eliminando abbaino in prosp. Sud, aggiunta una finestra sopra l'arco)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105 Mantenimento forma	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd

CAM082	R2 - Risanamento conservativo	nd	(In vecchia scheda hanno una foto sbagliata dell'edificio, da quel poco che vedo): Edificio non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	L'edificio è interessato da una richiesta (RIC.22) di modifica di destinazione da R2 a R3. La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", il 'Volumetrici originari' modificato da "Alta" a "Media", i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa" il grado di utilizzo è stato modificato in "sottoutilizzato".	nd
CAM083	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Rivestimenti lignei Vincoli: Mantenimento rivestimenti lignei	(nel vecchio scheda è stata mostrata erroneamente una foto sbagliata) E' stata riscontrata una edificio, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM083bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento rivestimenti lignei	Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "elevato" a "medio", il grado di utilizzo è stato modificato in "sottoutilizzato". Per il edificio riscontrato, è stata individuata in una nuova scheda edificio (QUE083bis). Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
CAM084	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	nd
CAM085	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato. E' stata riscontrata una edificio attaccato al CAM085.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "medio" a "nullo". Nella cartografia, il edificio attaccato al CAM085, è stata ridisegnata con edificio principale.	nd
CAM086	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, il grado di utilizzo è stato modificato in "sottoutilizzato".	nd
CAM087	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	E' stata riscontrata una edificio vicino al CAM087, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM087bis)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". E' stata riscontrata una edificio vicino al CAM087, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM087bis),	nd
CAM088	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	nd
CAM089	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	l'edificio ha due parte nuove, fuori dal centro storico. E' stata riscontrata due edifici attaccati al CAM089, individuate però in nuove scheda edificio (CAM089bis, CAM089ter)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed., Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Per gli edifici riscontrati attaccati al CAM089, sono stati individuati nella nuova scheda edificio (CAM089bis, CAM089ter).	nd
CAM090	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	nd
CAM091	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	è stato aggiunto un poggiolo trentino, l'edificio è adibito a residenza.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, la tipologia funzionale è stata modificata in 'Edificio prevalentemente residenziale'.	nd
CAM092	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Esterni in legno Vincoli: Mantenimento elementi in legno	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento elementi in legno	Nella scheda edificio, la tipologia funzionale è stata modificata da "Edificio prevalentemente Residenziale" a "Edificio Produttivo (Deposito)". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd

CAM093	incongruenza tra Cartografia: (R3 - Ristrutturazione) e Scheda: (R2 - Risanamento conservativo)	nd	Allungato le finestre al terzo piano, rivestimenti in legno sottotetto, rifatto il tetto, eliminata finestra lato sinistro in prosp. Sud.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed., la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i'Volumetrici originari' modificati da "Alta" a "Media", i 'caratteri costruttivi' modificati da "Media" a "Bassa", i 'caratteri complementari' modificati da "Media" a "Bassa", Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "elevato" a "medio", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato".	nd
CAM094	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed.	nd
CAM095	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Rifatto il tetto, pareti esterne ritinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	nd
CAM096	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	pareti esterni tinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	nd
CAM097	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	questo edificio non esiste, invece un parcheggio pubblico.	Demolito-	nd	l'edificio è demolito, quindi stralciato dalla scheda. La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".La tipologia funzionale è stata modificata da "Altro (Canonica)" a "Altro (Parcheggio Pubblico)" Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed.	nd
CAM098	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "elevato" a "medio".	nd
CAM099	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	al posto del vecchio edificio, è un edificio ristrutturato con tetto piano e pareti tinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da elevato a nullo, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato".	nd
CAM100	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra - pietre e portale Vincoli: Mantenimento caratteri formali	Edificio risanato (aggiunto una murale al primo piano, rifatto il tetto, aggiunto abbaino prospetto sud-ovest, chiuso l'apertura sottotetto, pareti esterne tinteggiate)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento caratteri formali e stemma affrescato	Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed., Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento caratteri formali e stemma affrescato".	nd

CAM101	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "nullo" a "medio", il grado di utilizzo è stato modificato in "sottoutilizzato".	nd
CAM102	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "medio" a "nullo".	nd
CAM103	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed.	nd
CAM104	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
CAM105	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	un nuovo tetto aggiunta a nord.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
CAM106	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato. E' stata riscontrata una garage attaccato al CAM106 e un tettoia sul lato nord, sono state individuate in le nuove schede edificio (CAM106bis) e (CAM106ter).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Per il garage attaccato al CAM106 e la tettoia sul lato nord, sono state individuate le nuove schede edificio (CAM106bis) e (CAM106ter).	nd
CAM107	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato. E' stata riscontrata una terrazza attaccato al CAM107, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM107bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". Per la terrazza aderente all'edificio CAM107, è stata individuata in una nuova scheda edificio (CAM107bis).	nd
CAM108	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "medio" a "nullo".	nd
CAM109	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	L'edificio è adibito a residenza. E' stata riscontrata un garage attaccato al CAM109, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM109bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed., il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato", la tipologia funzionale è stata modificata da "Edificio Produttivo (Deposito)" a "Edificio prevalentemente residenziale". Per il garage attaccato al CAM109, è stata individuata in una nuova scheda edificio (CAM109bis).	nd

CAM110	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato. E' stata riscontrata un edificio nel spazi di pertinenza di CAM110, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM110bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed., il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "medio" a "nullo". Per il edificio nel spazi di pertinenza di CAM110, individuata però in una nuova scheda edificio (CAM110bis).	nd
CAM111	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	E' stata riscontrata una edificio attaccato al CAM111.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Per il edificio attaccato al CAM111, è stata ridisegnata con edificio principale. Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed., il grado di utilizzo è stato modificato in "sottoutilizzato".	nd
CAM112	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo, Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed.	nd
CAM113	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo".	nd
CAM002bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è una edificio in muratura con tetto in lamiera.Garage?
CAM022bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un basso edificio in muratura con finestre e tetto.
CAM032bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è una tettoia in lamiera sostenuto da pilastri, nella spazi di pertinenza di CAM032.
CAM037bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è una tettoia inclinata in tegole di cotto e sostenuto da pilastri cementati.
CAM038bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è una struttura e pareti in legno con tettoia in tegole di cotto.
CAM040bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è una struttura e pareti in legno con tettoia in tegole di cotto.
CAM051bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è una struttura con tetto inclinato in lamiera, attaccato a CAM051 e CAM103.
CAM065bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è una struttura murata con tetto inclinato in tegole di cotto, con funzione di magazzino
CAM076bis	non presente	nd	nd	R6 - Demolizione	nd	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R6.	è una struttura con tetto in tegole di cotto, sostenuto da pilastri cementati e mattoni.
CAM080bis	non presente	nd	nd	R6 - Demolizione	nd	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R6.	Si tratta del muro di un vecchio edificio realizzato al posto di CAM080.
CAM083bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un edificio ristrutturato, con i muri rasate e tinteggiate, nuovo finestre e porta, e rifatto il tetto in tegole di cotto.
CAM087bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un edificio in muratura, con portone e tetto in tegole di cotto.

CAM089bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un edificio in muratura, con zona di ingresso, finestre e tetto. E' una parte dell'edificio CAM089 sul lato nord-ovest.
CAM089ter	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un edificio in muratura, con ingresso. E' una parte dell'edificio CAM089 sul lato sud-est.
CAM106ter	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un tettoia con falda inclinata e sostenuto da legno.
CAM106bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un garage interrata con un portone d'ingresso, e attaccato al CAM106.
CAM107bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un edificio interrata con terrazza e attaccato al CAM107.
CAM109bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	si tratta di un garage in muratura con porta d'ingresso, finestre e terrazzo annesso al CAM109.
CAM110bis	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	non ammesso cambio d'uso	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è una struttura in muratura con porta, finestra e tetto in tegole di cotto.