

n. Scheda	VIGENTE: Categoria d'intervento (CS) o destinazione PRG	VIGENTE: Note e vincoli progettuali	GRADO DI ATTUAZIONE PRG	PROGETTO: Categoria d'intervento variante (CS) o destinazione urbanistica	PROGETTO (CS): Prescrizione Progettuali Scheda	RAFFRONTO VARIANTE (Descrizione modifiche)	NUOVI EDIFICI CS: Descrizione
TER001	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Superfetazione a nord (terrazzo)	Edificio Ristrutturato. E' stata riscontrata la presenza di un volume precedentemente non rappresentato nella scheda, per il quale è stata individuata una nuova scheda edificio (TER001bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed. Nella cartografia, la geometria è stata corretta sulla base del rilievo. E' stato riscontrato un volume precedentemente non rappresentato nella scheda, per il quale è stata individuata nuova scheda edificio (TER001bis)	nd
TER002	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio principale non modificato. Si riscontra la presenza di un volume.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	E' stato riscontrato un volume precedentemente non rappresentato nella scheda, per il quale è stato identificato come Manufatto Accessorio.	nd
TER003	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	NOTE: non più utilizzato	Edificio totalmente ristrutturato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione edilizia". Nella cartografia, la geometria è stata corretta sulla base del rilievo Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato" ed è stata modificata la tipologia funzionale a Edificio Produttivo (Magazzino/deposito). Nelle note di Vigente, si riscontra che l'edificio non è più utilizzato, ed è attualmente utilizzato. Da cui, si stralcia la nota progettuale della scheda precedente.	nd
TER004	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base del rilievo (è stata eliminata una scala a nord che non costituisce volume) (V110).	nd
TER005	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio totalmente ristrutturato e ampliato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione edilizia". Nella cartografia, la geometria è stata corretta sulla base del rilievo Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo", la tipologia funzionale è stata modificata in Edificio Produttivo (Garage/deposito) in quanto era una legnaia ma ora le cataste di legname sono stoccate all'esterno dell'edificio.	nd
TER006	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Ricostruita nel dopoguerra (con sopraelevazione)	E' stata riscontrata la presenza di un volume precedentemente non rappresentati nella scheda, è stato individuato una nuova scheda edificio (TER006bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulle risultanze del rilievo. Per la presenza di un volume precedentemente non rappresentati nella scheda, è stato individuato una nuova scheda edificio (TER006bis).	nd
TER007	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	NOTE: Ricostruito nel 1950	Edificio ritinteggiate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	nd
TER008	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	NOTE: Ricostruito	E' stato sostituito il portone del garage.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". è stata modificata la tipologia funzionale a Edificio Produttivo(Garage/deposito).	nd
TER009	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
TER010	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Recentemente ristrutturazione	Completato il poggiola di ingresso al primo piano, pareti esterne tinteggiate.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105	Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "nullo" a "medio". Nelle note di Vigente, è stata eliminata la nota sulla recente ristrutturazione. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
TER011	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	NOTE: Ricostruita negli anni '80.	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "nullo" a "medio" in considerazione della mancata conclusione dell'immobile.	nd
TER012	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Esterno in legno e sassi (parte basa), balconi in legno. Vincoli: Mantenimento esterni rivestiti in legno	Sul lato Est è stata riscontrata la presenza di un volume precedentemente non rappresentato nella scheda.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento esterni rivestiti in legno	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'Volumetrici originari' modificati da "Media" a "Bassa", i 'caratteri costruttivi' modificati da "Alta" a "Media" Nella cartografia la geometria dell'edificio è stata corretto sullo stato di rilievo. Sul lato Est è stata riscontrata la presenza di un volume precedentemente non rappresentato nella scheda, è stata identificata come Manufatto Accessorio. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
TER013	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	E' stata riscontrata la presenza di un volume precedentemente non rappresentato nella scheda.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "nullo" a "medio". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base del rilievo (V110). E' stata riscontrata la presenza di un volume precedentemente non rappresentato nella scheda, per il quale è stato identificato come Manufatto Accessorio.	nd
TER014	R1 - Restauro	NOTE: Portale con affreschi Vincoli: Mantenimento esterno e interno.	non modificato	R1 - Restauro	Mantenimento esterno e interno.	Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
TER015	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Abbaino sul tetto Vincoli: Avvolti al piano terra.	E' stata riscontrata la presenza di una tettoia sul lato Est precedentemente non rappresentata nella scheda.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento Avvolti al piano terra.	Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105". E' stata riscontrata la presenza di una tettoia sul lato Est precedentemente non rappresentata nella scheda, per la quale è stato identificato come Manufatto Accessorio.	nd
TER016	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Abbaino sul tetto Vincoli: Avvolti al piano terra.	E' stata riscontrata la presenza di una tettoia sul lato Est precedentemente non rappresentata nella scheda, per la quale è stata individuata una nuova scheda edificio (TER016bis).	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento Avvolti al piano terra.	Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105". E' stata riscontrata la presenza di una tettoia sul lato Est precedentemente non rappresentata nella scheda, per la quale è stata individuata una nuova scheda edificio (TER016bis).	nd

TER017	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Abbaino sul tetto, avvolti e portone al piano terra Vincoli: Mantenimento avvolti e portale al piano terra	Edificio totalmente risanato.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento avvolti e portale al piano terra	Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105". Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo". Nella cartografia la geometria dell'edificio è stata corretta sulle risultanze del rilievo.	nd
TER018	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio totalmente ristrutturato che ha subito un cambio di destinazione d'uso.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "medio", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato", e la tipologia funzionale a "Altro (Garage)". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
TER019	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Avvolti al piano terra	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
TER020	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Fascia sottotetto in legno come i balconi Vincoli: Mantenimento elementi lignei Est.	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammessa sopraelevazione, mantenimento partitura lignea nella parte sottogronda,	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificati da "Media" a "Bassa". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "Non ammessa sopraelevazione, mantenimento partitura lignea nella parte sottogronda".	nd
TER021	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Elementi lignei esterni Vincoli: Mantenimento elementi lignei	Edificio totalmente risanato (è stata aggiunta una cornice all'arco al primo piano, è stato aggiunto un nuovo poggolo al secondo piano in cemento a mezzo della demolizione dei travetti in legno esistenti, è stato eliminato il bagno al poggolo di primo piano, fatta ringhiera in legno di due poggoli).	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento elementi lignei	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa", Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
TER022	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
TER023	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato (Si riscontra la presenza di un nuovo tetto con abbaino, rivestimenti in legno al piano sottotetto, pareti esterne rasate e tinteggiate)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio è stata modificata la tipologia funzionale a 'Edificio prevalentemente residenziale', il livello di degrado nella scheda è stato modificato da elevato a nullo, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
TER024	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Elementi lignei esterni Vincoli: Mantenimento elementi lignei	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento elementi lignei	Nella scheda edificio, è stata modificata la tipologia funzionale da Edifici Produttive (legnaia) a Edifici Produttive (legnaia/deposito). Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
TER025	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Superfetazione a nord, legno esterno Vincoli: Mantenimento elementi lignei	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento elementi lignei	Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
TER026	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra.	Edificio risanato (pareti esterne rasate e tinteggiate, due abbaini aggiunti in copertura, eseguito tamponamento in legno). Si riscontra la presenza di un garage interrato sul lato est, individuato però in una nuova scheda edificio (TER026bis).	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. mantenimento partiture lignee.	Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105, mantenimento partiture lignee". E' stata riscontrata la presenza di un garage interrato sul lato est, per il quale è stata individuata una nuova scheda edificio (TER026bis).	nd
TER027	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra.	Edificio risanato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105.	Nella scheda edificio il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Nella cartografia la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
TER028	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Abbaino sul tetto.	Edificio totalmente ristrutturato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio è stato corretto il numero della p.ed.. Nella cartografia la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	nd
TER029	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Pietre alle porte, avvolti al piano terra Vincoli: Mantenimento pietre - avvolti	Edificio sporgente sul lato nord, che non c'è in cartografia.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento pietre - avvolti	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo " in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda la Tipologia Architettonica Storica è stato modificato in "Bassa Definizione", il 'aspetti decorativi' modificato da "Media" a "Bassa" è stata modificata la destinazione da 'edificio produttivo- cooperativa' a 'prevalentemente residenziale' + note 'supermercato a piano terra' dato che 2 piani su 3 sembrano essere ad uso residenziale. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
TER030	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Pareti esterne tinteggiate. Si riscontra la presenza di tettoie sul lato est.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Per la tettoia riscontrata, è stato identificato come Manufatto Accessorio.	nd
TER031	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti e portali a piano terra Vincoli: Mantenimento avvolti e portali	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento avvolti e portali	Nella cartografia la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
TER032	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra - abbaino ed elementi lignei Vincoli: Mantenimento avvolti e legno est.	Edificio risanato.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento avvolti e partiture lignee	Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd

TER033	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Muro di corte e avvolti al piano terra. Vincoli: Mantenimento elementi tradizionali.	Edificio risanato. Si riscontra la presenza, rispetto alla cartografica, di due tettoie nel cortile ovest.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento elementi tradizionali.	Nella scheda edificio, è stata corretta il numero della p.ed. Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. E' stata riscontrata la presenza, rispetto alla cartografia, di due tettoie nel cortile ovest, per le quali sono state identificate come Manufatto Accessorio.	nd
TER034	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Superfetazione a nord	Edificio ristrutturato (cfr. pareti esterne tinteggiate, rifatto il tetto).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo" ed è stata corretta nella scheda il numero della p.ed. In Note vigente, esisteva la nota della superfetazione a nord, che è però stata ristrutturata e diventata a tutti gli effetti parte integrante dell'edificio. Da cui, si stralcia la nota progettuale della scheda precedente. Nella cartografia la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
TER035	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti. Finiture esterne.	Rispetto alla cartografia, si riscontra sul lato ovest la presenza di una struttura sostenuta da pilastro con geometria diversa.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio la Tipologia Architettonica Storica è stato modificato in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificato in "Bassa", il 'aspetti decorativi' modificato in "Bassa". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultaze del rilievo.	nd
TER036	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti a piano terra.	Edificio risanato (trasformate le due finestre del secondo piano in porte finestre, allungato il poggolo al secondo piano in legno lungo in tutto prospetto, aggiunto l'abbaino in copertura, eliminata la piccola apertura sopra l'arco del piano terra che a sua volta è stato alzato, murature esterne rasate e tinteggiate, aggiunto zoccolo in pietra	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stato modificato in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificato in "Bassa", il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo. Per la tettoia sul cortile ovest, è stata identificata come Manufatto Accessorio.	nd
TER037	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti a piano terra.	Edificio risanato (pareti esterne rasate e tinteggiate, aggiunto zoccolo in pietra, rifatto il tetto). Si riscontra la presenza di una tettoia sul cortile ovest, per la quale viene individuata una nuova scheda edificio (TER037bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio la Tipologia Architettonica Storica è stato modificato in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa", il livello di degrado è stato modificato da 'medio' a 'nullo'. Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Per la tettoia riscontrata sul cortile ovest, è stata individuata una nuova scheda edificio (TER037bis).	nd
TER038	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato (Sono stati aggiunte chiusure in muratura, rivestimenti in legno sottotetto, rifatto la copertura, rasate le pareti)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio è stato modificato il livello di degrado da elevato a medio, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato", è stata modificata la tipologia funzionale da Edifici Produttive (legnaia) a Edifici Produttive (legnaia/deposito). Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultaze del rilievo (V110).	nd
TER039	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra. Finestre con vetri piombati. Vincoli: Mantenimento volumetria e forma.	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento volumetria e forma, non ammessa sopraelevazione.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio la Tipologia Architettonica Storica è stato modificato in "Bassa Definizione", il 'volumetrici originari' modificato in "Media" i 'caratteri costruttivi' modificato in "Bassa", il 'aspetti decorativi' modificato in "Bassa". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "non ammessa sopraelevazione".	nd
TER040	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	si rscontra come la tettoia presente sul lato nord possa ascriversi ad un edificio "aggiunto" successivamente rispetto alla cortina principale	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. La tettoia presente sul lato nord è stata stralciata dalla scheda, e per la stessa è stata individuata una nuova scheda edificio (QUE040bis)	nd
TER041	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti a piano terra - portale di ingresso Vincoli: Mantenimento portale	cambiato colore delle pitture in pareti esterne al piano terra. Rispetto alla cartografia, si riscontra la presenza di un terrazzo sul cortile est, per il quale è stata individuata una nuova scheda edificio (TER041bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento portale, eliminazione pensiline, omogeneizzazione parapetti, eliminazione superfetazioni, non ammessa sopraelevazione	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio la Tipologia Architettonica Storica è stato modificato in "Bassa Definizione". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "Mantenimento portale, eliminazione pensiline, omogeneizzazione parapetti, non ammessa sopraelevazione". Per la terrazza riscontrata nel cortile est, è stata individuata una nuova scheda edificio (TER041bis).	nd
TER042	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
TER043	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Ponte di accesso a monte, esterni lignei Vincoli: Mantenimento esterni lignei.	Edificio alzato e completamente ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento esterni lignei.	Nella scheda edificio è stato corretto il numero della p.ed., è stata modificata la tipologia funzionale da Edifici Produttive (legnaia) a 'Edificio prevalentemente residenziale', e il livello di degrado modificato da "elevato" a "nullo". Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
TER044	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato (è stato aggiunto un poggolo al secondo piano sul lato sud-ovest). Si riscontra la presenza di un nuovo edificio di piccole dimensioni sul lato Est, per il quale viene individuata una nuova scheda edificio (TER044bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Per il nuovo edificio di piccole dimensioni riscontrato sul lato Est, è stata individuata una nuova scheda edificio (TER044bis).	nd

TER045	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio totalmente ristrutturato (copertura nuova con geometria modificata, è stata aggiunta una nicchia sul balcone del terzo piano).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
TER046	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato (tetto rifatto)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda, il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
TER047	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Avvolti a piano terra.	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, è stato corretto il numero della p.ed.	nd
TER048	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti a piano terra.	Rispetto alla cartografia, si riscontra un ampliamento sul lato ovest.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105.	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
TER049	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Avvolti a piano terra.	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia		non modificato	nd
TER050	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Volta al piano terra Vincoli: Mantenimento volta d'ingresso	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento volta d'ingresso	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificati da "Media" a "Bassa", è stato corretto il numero della p.ed. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
TER051	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Cortile chiuso da mura	Sulla cartografia, si riscontra la presenza di una tettoia nel cortile, per la quale è stata individuata nuova scheda edificio (TER051bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Per la tettoia riscontrata nel cortile, è stata individuata una nuova scheda edificio (TER051bis).	nd
TER052	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Volta a piano terra. Vincoli: Mantenimento volta d'ingresso	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento partiture lignee e volta d'ingresso	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio è stata corretto il numero della p.ed. e la tipologia funzionale modificato da "Edificio Produttivo (Deposito)" a "Destinazione Prevalentemente Residenziale" . Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento partiture lignee e volta d'ingresso".	nd
TER053	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra, rivestimenti balconi lignei - affresco Vincoli: Mantenimento esterni e affresco.	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento esterni, affresco, balconi e partiture lignee.	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "elevato". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento esterni, affresco, balconi e partiture lignee".	nd
TER054	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Abbassamento nel dopoguerra.	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da medio a elevato.	nd
TER055	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Elementi tradizionali. NOTE: Mantenimento esterno	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. riproposizione partiture lignee.	In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105, riproposizione partiture lignee".	nd
TER056	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Superfettazione a nord. Vincoli: mantenimento forma.	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	mantenimento forma.	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificato in a "Bassa". Nelle note, si riscontra come la superfettazione presente a nord, sia di fatto stata ormai integrata nell'edificio. Da cui, si stralcia la nota progettuale della scheda precedente. Si ripropongono nei vincoli progettuali i precedenti vincoli.	nd
TER057	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio è stata corretto il numero della p.ed.	nd
TER058	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
TER059	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Rispetto alla cartografia, si riscontra un ampliamento sul lato Sud.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	nd
TER060	R2 - Risanamento conservativo	nd	Edificio risanato (pareti esterne rasate e tinteggiate)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio. La Tipologia Architettonica modificata in "Bassa Definizione", il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo".	nd
TER061	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Abbaino - rivestimento ligneo, avvolti al piano terra. Vincoli: Mantenimento elementi lignei	non modificato	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento elementi lignei	Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
TER062	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Il livello di degrado nella scheda è stato modificato da "elevato" a "medio".	nd
TER063	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	B1 - Area residenziale esistente- saturazione (edificio stralciato dal CS in conseguenza della Variante 2017)	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stato corretto il numero della p.ed. Nella versione finale della Variante, la scheda è stata stralciata da CS in conseguenza della Variante 2017.	nd

TER064	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti a piano terra.	Edificio Risanata (aggiunta tettoia sopra finestra piano terra, prospetto nord - finestra centrale al primo piano è di dimensioni ridotte e senza scuri, prospetto ovest - finestra vicino al balcone al primo piano ha dimensioni ridotte e senza scuri, prospetto nord - è stata aggiunta una tettoia con un telaio metallico con plexiglass, per il quale è	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stato modificato in "Bassa Definizione", è stato corretto il numero della p.ed. Per la tettoia riscontrata nel ingresso, è stata individuata una nuova scheda edificio (TER064bis).	nd
TER065	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti a piano terra - grata finestra.	Edificio risanata (pareti esterne rasate e tinteggiate, porta ad arco rimossa al piano terra, scuri aggiunte al primo piano)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificati da "Media" a "Bassa", il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "medio".	nd
TER066	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti al piano terra, abbaino tetto.	Edificio risanata. (aggiunte quattro finestre al terzo piano in asse con le finestre sottostanti, balcone al piano secondo allungato in corrispondenza del balcone al primo piano, tetto rifatto, muri esterni tinteggiati, parapetto del balcone metallico. Aggiunta una tettoia sul lato ovest.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stata modificata in "Bassa Definizione", i 'caratteri costruttivi' modificato in "Bassa", il livello di degrado è stato modificato da medio a nullo. Per la tettoia riscontrata nel lato ovest, è stato identificato come Manufatto Accessorio.	nd
TER067	R3 - Ristrutturazione edilizia	NOTE: Ricostruita	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110). Nelle note si nota che l'edificio è stato ricostruito, ma è trascorso molto tempo. Da cui, si stralcia la nota progettuale "ricostruita" della scheda precedente.	nd
TER068	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, non c'era nessun p.ed inserito in vigente, è stato inserito il p.ed corretto, il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "medio", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato".	nd
TER069	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti a piano terra, portale in pietra. Vincoli: Mantenimento elementi tradizionali.	Edificio risanata (Poggioli rifatti in stile trentino, balcone allungato al secondo piano in corrispondenza del balcone al primo piano, muri esterni rasati e tinteggiati, aggiunto davanzale in pietra per le finestre, aggiunto zoccolo, il tetto rifatto)	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento elementi tradizionali e balconi lignei	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stato modificato in "Bassa Definizione", il 'Volumetrici originari' modificato da "Alta" a "Media", i 'caratteri costruttivi' modificato da "Media" a "Bassa", Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo", il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "Mantenimento elementi tradizionali e balconi lignei".	nd
TER070	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio totalmente ristrutturata.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo".	nd
TER071	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio totalmente ristrutturata.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, è stato corretto il numero della p.ed, Il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "nullo". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo (V110).	nd
TER072	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Corte murata - avvolti al piano terra.	Edificio parzialmente risanata. Sul lato Est in cortile, è stata riscontrata la presenza di una tettoia	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento partiture lignee.	In 'Prescrizioni Progettuali', nei vincoli viene scritto "NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento partiture lignee" Per la tettoia riscontrata nel cortile, è stato identificato come Manufatto Accessorio.	nd
TER073	R4 - Demolizione	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
TER074	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti a piano terra.	Edificio risanata (rifatto il tetto, rifatto zoccolo, pareti esterne tinteggiate)	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105.	Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "medio" a "nullo". In 'Prescrizioni Progettuali', viene scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
TER075	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
TER076	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
TER077	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Edificio parzialmente ristrutturato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	non modificato	nd
TER078	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Avvolti a piano terra; rivestimenti lignei Vincoli: Mantenimento esterni lignei.	è stata riscontrata una superfetazione del bagno.	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Non si applica art. 105. Mantenimento esterni lignei.	Per la superfetazione di bagno, è stata ridisegnata con edificio principale. Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "NOTE: Non si applica art. 105".	nd
TER079	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, il livello di degrado è stato modificato da "nullo" a "medio".	nd

TER080	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, il grado di utilizzo è stato modificato in "sottoutilizzato".	nd
TER081	R2 - Risanamento conservativo	NOTE: Affresco in facciata - avvolti al piano terra Vincoli: Mantenimento affresco	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	Mantenimento affresco, mantenimento linea di gronda	La categoria dell'edificio viene modificata da "R2 - Risanamento conservativo" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, la Tipologia Architettonica Storica è stato modificato in "Bassa Definizione". Alle precedenti 'Prescrizioni Progettuali', nei Vincoli viene aggiunta la scritta "mantenimento linea di gronda".	nd
TER082	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato (Pareti esterne tinteggiate tanti anni fa)	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, Il livello di degrado è stato modificato da "nullo" a "medio".	nd
TER083	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	è stata riscontrata la presenza di un volume in cortile sud, precedentemente non rappresentato nella cartografia, individuata però in una nuova scheda edificio (TER083bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella scheda edificio, non c'era nessun p.ed inserito in vigente, è stato inserito il p.ed corretto. Per la volume in cortile sud, è stata individuata una nuova scheda edificio (TER083bis).	nd
TER084	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio totalmente ristrutturato. è stata riscontrata la presenza di un volume interrata in cortile sud, precedentemente non rappresentato nella cartografia, individuata però in una nuova scheda edificio (TER084bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed. Per la volume in cortile sud, è stata individuata una nuova scheda edificio (TER084bis)	nd
TER085	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio Demolito.	Demolito	nd	Edificio demolito prima della Scheda Vigente. Da cui, si stralcia la scheda edificio della scheda di variante.	nd
TER086	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
TER087	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia".	nd
TER088	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	l'edificio così come rappresentato in cartografia è stato demolito, è stata riscontrata una nuova tettoia spostato rispetto particelle originarie.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed. Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
TER089	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	è stata riscontrata una ampliamento in cortile sud, precedentemente non rappresentato nella cartografia. è stata riscontrata una tettoia del cortile annessa all'edificio ampliato.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Per la nuova tettoia riscontrata, è stata ridisegnata con edificio principale.	nd
TER090	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	è stata riscontrata una tettoia nel cortile nord, individuata però in nuova scheda edificio (TER090bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Per la nuova tettoia riscontrata, individuata però in nuova scheda edificio (TER090bis).	nd
TER091	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	è stata riscontrata una edificio annesso a sud dell'edificio principale che non è stato precedentemente rappresentato nella cartografia, Per la nuova tettoia riscontrata, è stata ridisegnata con edificio principale.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Per il edificio annesso a sud dell'edificio principale, è stata ridisegnata con edificio principale (V110).	nd
TER092	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato.	B1 - Area residenziale esistente- satura (edificio stralciato dal CS in conseguenza della Variante 2017)	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed. Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo. Nella versione finale della Variante, la scheda è stata stralciata da CS in conseguenza della Variante 2017.	nd
TER093	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	le pareti esterne, precedentemente in cantiere, sono state completate.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	Nella scheda edificio, il grado di utilizzo è stato modificato in "utilizzato". Nella cartografia, la geometria dell'edificio è stata corretta sulla base delle risultanze del rilievo.	nd
TER094	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella cartografia, tutta la struttura è stata erroneamente disegnata, è stata corretta. Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed., il livello di degrado è stato modificato da "elevato" a "medio".	nd
TER095	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	L'edificio, precedentemente in fase di costruzione, è stato completato. è stata riscontrata una garage annesso all'edificio principale, individuata però in una nuova scheda edificio (TER095bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed. Per il garage annesso all'edificio principale, è stata individuata una nuova scheda edificio (TER095bis).	nd
TER096	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed.	nd

TER097	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Pareti esterni ritinteggiate.	B1 - Area residenziale esistente- satura (edificio stralciato dal CS in conseguenza della Variante 2017)	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella versione finale della Variante, la scheda è stata stralciata da CS in conseguenza della Variante 2017.	nd
TER098	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	non modificato	B1 - Area residenziale esistente- satura (edificio stralciato dal CS in conseguenza della Variante 2017)	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed., il grado di utilizzo è stato modificato in "sottoutilizzato". Nella versione finale della Variante, la scheda è stata stralciata da CS in conseguenza della Variante 2017.	nd
TER099	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	Edificio ristrutturato. è stata riscontrata una volume di deposito annesso all'edificio principale, individuata però in una nuova scheda edificio (TER099bis).	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed. per il nuovo volume di deposito annesso all'edificio principale, è stata individuata una nuova scheda edificio (TER099bis),	nd
TER100	R4 - Demolizione (Demolizione e Ricostruzione)	nd	l'edificio è stato tinteggiato ed è in fase di ristrutturazione.	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	La categoria dell'edificio viene modificata da "R4-demolizione" in "R3-Ristrutturazione Edilizia". Nella scheda edificio, è stata corretta nella scheda il numero della p.ed.	nd
TER001BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di un volume in muratura con porta d'ingresso e terrazza sovrastante, annesso all'edificio TER001.
TER006BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è una struttura con tettoia in lamiera sostenuta da legno in cortile est di TER006.
TER016BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è una tettoia sostenuta da pilastri in legno al ingresso di edificio TER016..
TER026BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	si tratta di un garage terrazzata per l'edificio TER026
TER037BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è una tettoia con intelaiature metalliche adibita a parcheggio.
TER040BIS	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	L'edificio è risultato di un frazionamento dalla precedente scheda TER 040. La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale rimane la categoria di intervento R3.	è un edificio di bassa altezza, con muri in blocchi di cemento e tetto in tegole di cotto e inclinata.
TER041BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un edificio in muratura con ingresso a gradoni e terrazzo sovrastante.
TER044BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un edificio con pareti e tetto in cemento adibito a deposito.
TER051BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un garage con copertura di tettoia in tegole di cotto.
TER064BIS	R2 - Risanamento conservativo	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	nd	L'edificio è risultato di un frazionamento dalla precedente scheda TER 064. La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3.	si tratta di un edificio con basamento in cemento con tettoia d'ingresso in plexiglass e telaio metallico.
TER083BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	è un volume in cemento e copertura in lamiera, con porta e finestra.
TER084BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	si tratta di un volume in muratura e interrato.
TER090BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una tettoia inclinata, con pareti in legno e cemento.
TER095BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di un garage in muratura con terrazzo annesso al TER095.
TER099BIS	non presente	nd	nd	R3 - Ristrutturazione edilizia	Non ammesso cambio d'uso.	La Variante ha introdotto la presente scheda, alla quale viene attribuita la categoria di intervento R3, e nelle prescrizioni progettuali viene riportata la scritta "Non ammesso cambio d'uso"	Si tratta di una volume in muratura con un portone, attaccato a TER099.